

附件11

污染源执法监测结果(废气比对)

监测日期	行政区	企业名称	监测点位	监测项目	手动监测结果	自动监测结果	取值单位	结果误差	计算类型	评价标准要求的值	是否合格
2023-08-30	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	高架源2期焦炉烟囱排放口	氮氧化物	12	15	mg/m3	4mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-30	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	高架源2期焦炉烟囱排放口	氮氧化物	10	14	mg/m3	4mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-30	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	高架源2期焦炉烟囱排放口	氮氧化物	12	15	mg/m3	4mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-30	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	高架源2期焦炉烟囱排放口	氮氧化物	13	17	mg/m3	4mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-30	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	高架源2期焦炉烟囱排放口	氮氧化物	10	15	mg/m3	4mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-30	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	高架源2期焦炉烟囱排放口	氮氧化物	8	13	mg/m3	4mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-30	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	高架源2期焦炉烟囱排放口	二氧化硫	5	3	mg/m3	-1.5mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	高架源2期焦炉烟囱排放口	二氧化硫	5	3	mg/m3	-1.5mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	高架源2期焦炉烟囱排放口	二氧化硫	4	3	mg/m3	-1.5mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	高架源2期焦炉烟囱排放口	二氧化硫	4	2	mg/m3	-1.5mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	高架源2期焦炉烟囱排放口	二氧化硫	4	3	mg/m3	-1.5mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	高架源2期焦炉烟囱排放口	二氧化硫	4	3	mg/m3	-1.5mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	高架源2期焦炉烟囱排放口	含氧量	9.8	8.9	%	10%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	高架源2期焦炉烟囱排放口	含氧量	8.5	7.6	%	10%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	高架源2期焦炉烟囱排放口	含氧量	9.7	8.8	%	10%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	高架源2期焦炉烟囱排放口	含氧量	10.0	9.3	%	10%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格

2023-08-30	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	高架源2期焦炉烟囱排放口	含氧量	8.6	7.9	%	10%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	高架源2期焦炉烟囱排放口	含氧量	8.6	8.0	%	10%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	高架源2期焦炉烟囱排放口	颗粒物	3.1	2.3	mg/m3	-2.3mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-30	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	高架源2期焦炉烟囱排放口	颗粒物	6.9	2.3	mg/m3	-2.3mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-30	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	高架源2期焦炉烟囱排放口	颗粒物	3.9	2.4	mg/m3	-2.3mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-30	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	高架源2期焦炉烟囱排放口	流速	2	1.7	m/s	-5.56%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-30	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	高架源2期焦炉烟囱排放口	流速	1.4	1.7	m/s	-5.56%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-30	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	高架源2期焦炉烟囱排放口	流速	2	1.7	m/s	-5.56%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-30	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	高架源2期焦炉烟囱排放口	湿度	13.3	12.0	%	-11.66%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-30	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	高架源2期焦炉烟囱排放口	湿度	13.4	11.5	%	-11.66%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-30	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	高架源2期焦炉烟囱排放口	湿度	13.7	12.2	%	-11.66%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-30	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	高架源2期焦炉烟囱排放口	温度	224	223	°C	-1°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-30	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	高架源2期焦炉烟囱排放口	温度	224	223	°C	-1°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-30	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	高架源2期焦炉烟囱排放口	温度	223	222	°C	-1°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	废气监测点2(DA001)	氮氧化物	4	11.3	mg/m3	7.32mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格

2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	废气监测点2(DA001)	氮氧化物	3	10.5	mg/m3	7.32mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	废气监测点2(DA001)	氮氧化物	5	8.7	mg/m3	7.32mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	废气监测点2(DA001)	氮氧化物	<2	7.4	mg/m3	7.32mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	废气监测点2(DA001)	氮氧化物	4	12.6	mg/m3	7.32mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	废气监测点2(DA001)	氮氧化物	6	16.4	mg/m3	7.32mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	废气监测点2(DA001)	二氧化硫	2	9.9	mg/m3	6.78mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	废气监测点2(DA001)	二氧化硫	<2	7.6	mg/m3	6.78mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	废气监测点2(DA001)	二氧化硫	<2	7.0	mg/m3	6.78mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	废气监测点2(DA001)	二氧化硫	<2	7.7	mg/m3	6.78mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格

2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	废气监测点2(DA001)	二氧化硫	<2	8.0	mg/m3	6.78mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	废气监测点2(DA001)	二氧化硫	<2	7.5	mg/m3	6.78mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	废气监测点2(DA001)	含氧量	7.03	6.09	%	14.55%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	废气监测点2(DA001)	含氧量	6.81	5.94	%	14.55%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	废气监测点2(DA001)	含氧量	7.24	6.67	%	14.55%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	废气监测点2(DA001)	含氧量	5.78	5.36	%	14.55%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	废气监测点2(DA001)	含氧量	5.87	4.99	%	14.55%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	废气监测点2(DA001)	含氧量	5.91	5.26	%	14.55%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	废气监测点2(DA001)	颗粒物	2.9	2.0	mg/m3	- 0.77mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格

2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	废气监测点2(DA001)	颗粒物	2.7	1.9	mg/m3	- 0.77mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	废气监测点2(DA001)	颗粒物	2.5	1.9	mg/m3	- 0.77mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	废气监测点2(DA001)	流速	13.1	12.08	m/s	-7.24%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	废气监测点2(DA001)	流速	13.3	12.60	m/s	-7.24%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	废气监测点2(DA001)	流速	13.8	12.61	m/s	-7.24%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	废气监测点2(DA001)	湿度	12.5	11.67	%	-16.75%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	废气监测点2(DA001)	湿度	14.5	11.72	%	-16.75%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	废气监测点2(DA001)	湿度	15.1	11.66	%	-16.75%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	废气监测点2(DA001)	温度	54.5	53.5	℃	-1.07℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格

2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	废气监测点2(DA001)	温度	55.1	54.0	°C	-1.07°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	废气监测点2(DA001)	温度	55.9	54.8	°C	-1.07°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	1#脱硫出口(DA001)	氮氧化物	<2	8.0	mg/m3	6.59mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	1#脱硫出口(DA001)	氮氧化物	<2	8.9	mg/m3	6.59mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	1#脱硫出口(DA001)	氮氧化物	<2	7.2	mg/m3	6.59mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	1#脱硫出口(DA001)	氮氧化物	3	9.1	mg/m3	6.59mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	1#脱硫出口(DA001)	氮氧化物	<2	7.4	mg/m3	6.59mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	1#脱硫出口(DA001)	氮氧化物	<2	6.9	mg/m3	6.59mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	1#脱硫出口(DA001)	二氧化硫	<2	7.6	mg/m3	6.32mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格

2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	1#脱硫出口(DA001)	二氧化硫	<2	6.4	mg/m3	6.32mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	1#脱硫出口(DA001)	二氧化硫	<2	7.3	mg/m3	6.32mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	1#脱硫出口(DA001)	二氧化硫	<2	7.5	mg/m3	6.32mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	1#脱硫出口(DA001)	二氧化硫	<2	7.1	mg/m3	6.32mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	1#脱硫出口(DA001)	二氧化硫	<2	8.0	mg/m3	6.32mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	1#脱硫出口(DA001)	含氧量	9.16	8.19	%	12.14%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	1#脱硫出口(DA001)	含氧量	9.45	8.41	%	12.14%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	1#脱硫出口(DA001)	含氧量	8.83	7.98	%	12.14%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	1#脱硫出口(DA001)	含氧量	9.54	8.39	%	12.14%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格

2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	1#脱硫出口(DA001)	含氧量	9.19	8.13	%	12.14%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	1#脱硫出口(DA001)	含氧量	8.80	7.93	%	12.14%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	1#脱硫出口(DA001)	颗粒物	3.2	1.7	mg/m3	-1.5mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	1#脱硫出口(DA001)	颗粒物	3.4	1.7	mg/m3	-1.5mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	1#脱硫出口(DA001)	颗粒物	2.9	1.6	mg/m3	-1.5mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	1#脱硫出口(DA001)	流速	9.7	8.89	m/s	-7.71%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	1#脱硫出口(DA001)	流速	9.4	8.96	m/s	-7.71%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	1#脱硫出口(DA001)	流速	10.1	9.1	m/s	-7.71%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	1#脱硫出口(DA001)	湿度	13.2	11.52	%	-14.07%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格

2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	1#脱硫出口(DA001)	湿度	13.6	11.49	%	-14.07%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	1#脱硫出口(DA001)	湿度	13.5	11.61	%	-14.07%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	1#脱硫出口(DA001)	温度	53.2	52.4	℃	-0.9℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	1#脱硫出口(DA001)	温度	53.5	52.7	℃	-0.9℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-09-07	丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	1#脱硫出口(DA001)	温度	54.2	53.1	℃	-0.9℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-08-29	丰润区	唐山飞龙水泥有限责任公司	DA025窑头电袋复合除尘器 排气筒出口	颗粒物	1.3	0.03	mg/m3	- 1.26mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-29	丰润区	唐山飞龙水泥有限责任公司	DA025窑头电袋复合除尘器 排气筒出口	颗粒物	1.5	0.04	mg/m3	- 1.26mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-29	丰润区	唐山飞龙水泥有限责任公司	DA025窑头电袋复合除尘器 排气筒出口	颗粒物	1.2	0.14	mg/m3	- 1.26mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-29	丰润区	唐山飞龙水泥有限责任公司	DA025窑头电袋复合除尘器 排气筒出口	流速	10.47	10.15	m/s	1.1%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-29	丰润区	唐山飞龙水泥有限责任公司	DA025窑头电袋复合除尘器 排气筒出口	流速	9.49	10.11	m/s	1.1%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格

2023-08-29	丰润区	唐山飞龙水泥有限责任公司	DA025窑头电袋复合除尘器 排气筒出口	流速	10.10	10.13	m/s	1.1%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-29	丰润区	唐山飞龙水泥有限责任公司	DA025窑头电袋复合除尘器 排气筒出口	湿度	1.62	1.48	%	-0.02%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-08-29	丰润区	唐山飞龙水泥有限责任公司	DA025窑头电袋复合除尘器 排气筒出口	湿度	1.61	1.58	%	-0.02%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-08-29	丰润区	唐山飞龙水泥有限责任公司	DA025窑头电袋复合除尘器 排气筒出口	湿度	1.53	1.64	%	-0.02%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-08-29	丰润区	唐山飞龙水泥有限责任公司	DA025窑头电袋复合除尘器 排气筒出口	温度	108.00	107.96	°C	0.62°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-29	丰润区	唐山飞龙水泥有限责任公司	DA025窑头电袋复合除尘器 排气筒出口	温度	107.09	108.23	°C	0.62°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-29	丰润区	唐山飞龙水泥有限责任公司	DA025窑头电袋复合除尘器 排气筒出口	温度	108.65	109.41	°C	0.62°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-29	丰润区	唐山飞龙水泥有限责任公司	DA026窑尾低碳燃烧+SNCR脱销设备排气筒出口	氮氧化物	43	40.88	mg/m3	3.68mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-29	丰润区	唐山飞龙水泥有限责任公司	DA026窑尾低碳燃烧+SNCR脱销设备排气筒出口	氮氧化物	36	40.21	mg/m3	3.68mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-29	丰润区	唐山飞龙水泥有限责任公司	DA026窑尾低碳燃烧+SNCR脱销设备排气筒出口	氮氧化物	33	40.07	mg/m3	3.68mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-29	丰润区	唐山飞龙水泥有限责任公司	DA026窑尾低碳燃烧+SNCR脱销设备排气筒出口	氮氧化物	32	40.10	mg/m3	3.68mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格

2023-08-29	丰润区	唐山飞龙水泥有限责任公司	DA026窑尾低碳燃烧+SNCR脱销设备排气筒出口	氮氧化物	40	40.00	mg/m3	3.68mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-29	丰润区	唐山飞龙水泥有限责任公司	DA026窑尾低碳燃烧+SNCR脱销设备排气筒出口	氮氧化物	36	40.81	mg/m3	3.68mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-29	丰润区	唐山飞龙水泥有限责任公司	DA026窑尾低碳燃烧+SNCR脱销设备排气筒出口	二氧化硫	<2	0.48	mg/m3	- 0.03mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-29	丰润区	唐山飞龙水泥有限责任公司	DA026窑尾低碳燃烧+SNCR脱销设备排气筒出口	二氧化硫	<2	0.73	mg/m3	- 0.03mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-29	丰润区	唐山飞龙水泥有限责任公司	DA026窑尾低碳燃烧+SNCR脱销设备排气筒出口	二氧化硫	<2	0.75	mg/m3	- 0.03mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-29	丰润区	唐山飞龙水泥有限责任公司	DA026窑尾低碳燃烧+SNCR脱销设备排气筒出口	二氧化硫	<2	0.91	mg/m3	- 0.03mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-29	丰润区	唐山飞龙水泥有限责任公司	DA026窑尾低碳燃烧+SNCR脱销设备排气筒出口	二氧化硫	<2	1.41	mg/m3	- 0.03mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-29	丰润区	唐山飞龙水泥有限责任公司	DA026窑尾低碳燃烧+SNCR脱销设备排气筒出口	二氧化硫	<2	1.56	mg/m3	- 0.03mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-29	丰润区	唐山飞龙水泥有限责任公司	DA026窑尾低碳燃烧+SNCR脱销设备排气筒出口	含氧量	10.3	10.72	%	6.69%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	丰润区	唐山飞龙水泥有限责任公司	DA026窑尾低碳燃烧+SNCR脱销设备排气筒出口	含氧量	10.5	10.72	%	6.69%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	丰润区	唐山飞龙水泥有限责任公司	DA026窑尾低碳燃烧+SNCR脱销设备排气筒出口	含氧量	10.7	10.85	%	6.69%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格

2023-08-29	丰润区	唐山飞龙水泥有限责任公司	DA026窑尾低碳燃烧+SNCR脱销设备排气筒出口	含氧量	10.8	11.04	%	6.69%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	丰润区	唐山飞龙水泥有限责任公司	DA026窑尾低碳燃烧+SNCR脱销设备排气筒出口	含氧量	10.0	10.93	%	6.69%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	丰润区	唐山飞龙水泥有限责任公司	DA026窑尾低碳燃烧+SNCR脱销设备排气筒出口	含氧量	10.3	10.74	%	6.69%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	丰润区	唐山飞龙水泥有限责任公司	DA026窑尾低碳燃烧+SNCR脱销设备排气筒出口	颗粒物	2.6	2.32	mg/m3	- 0.86mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-29	丰润区	唐山飞龙水泥有限责任公司	DA026窑尾低碳燃烧+SNCR脱销设备排气筒出口	颗粒物	3.2	2.31	mg/m3	- 0.86mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-29	丰润区	唐山飞龙水泥有限责任公司	DA026窑尾低碳燃烧+SNCR脱销设备排气筒出口	颗粒物	3.5	2.10	mg/m3	- 0.86mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-29	丰润区	唐山飞龙水泥有限责任公司	DA026窑尾低碳燃烧+SNCR脱销设备排气筒出口	流速	17.98	18.31	m/s	0.83%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-29	丰润区	唐山飞龙水泥有限责任公司	DA026窑尾低碳燃烧+SNCR脱销设备排气筒出口	流速	18.29	18.29	m/s	0.83%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-29	丰润区	唐山飞龙水泥有限责任公司	DA026窑尾低碳燃烧+SNCR脱销设备排气筒出口	流速	18.26	18.38	m/s	0.83%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-29	丰润区	唐山飞龙水泥有限责任公司	DA026窑尾低碳燃烧+SNCR脱销设备排气筒出口	湿度	7.7	6.43	%	-11.73%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-29	丰润区	唐山飞龙水泥有限责任公司	DA026窑尾低碳燃烧+SNCR脱销设备排气筒出口	湿度	7.6	6.41	%	-11.73%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格

2023-08-29	丰润区	唐山飞龙水泥有限责任公司	DA026窑尾低碳燃烧+SNCR脱销设备排气筒出口	湿度	7.2	7.01	%	-11.73%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-29	丰润区	唐山飞龙水泥有限责任公司	DA026窑尾低碳燃烧+SNCR脱销设备排气筒出口	温度	115.2	113.59	°C	-0.4°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-29	丰润区	唐山飞龙水泥有限责任公司	DA026窑尾低碳燃烧+SNCR脱销设备排气筒出口	温度	114.5	114.80	°C	-0.4°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-29	丰润区	唐山飞龙水泥有限责任公司	DA026窑尾低碳燃烧+SNCR脱销设备排气筒出口	温度	113.5	113.60	°C	-0.4°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-11	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	焚烧烟气排放口 (DA001)	氮氧化物	51	41.591	mg/m3	-8.22%	相对误差	相对误差不超过±30%	合格
2023-08-11	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	焚烧烟气排放口 (DA001)	氮氧化物	23	24.818	mg/m3	-8.22%	相对误差	相对误差不超过±30%	合格
2023-08-11	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	焚烧烟气排放口 (DA001)	氮氧化物	55	53.935	mg/m3	-8.22%	相对误差	相对误差不超过±30%	合格
2023-08-11	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	焚烧烟气排放口 (DA001)	氮氧化物	36	35.886	mg/m3	-8.22%	相对误差	相对误差不超过±30%	合格
2023-08-11	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	焚烧烟气排放口 (DA001)	氮氧化物	53	46.663	mg/m3	-8.22%	相对误差	相对误差不超过±30%	合格
2023-08-11	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	焚烧烟气排放口 (DA001)	氮氧化物	66	57.755	mg/m3	-8.22%	相对误差	相对误差不超过±30%	合格

2023-08-11	曹妃甸区	中交未名 (唐山) 环 保电力有限 公司	焚烧烟气排放口 (DA001)	二氧化硫	50	52.913	mg/m3	- 5.25mg/m 3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-08-11	曹妃甸区	中交未名 (唐山) 环 保电力有限 公司	焚烧烟气排放口 (DA001)	二氧化硫	19	9.958	mg/m3	- 5.25mg/m 3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-08-11	曹妃甸区	中交未名 (唐山) 环 保电力有限 公司	焚烧烟气排放口 (DA001)	二氧化硫	9	2.905	mg/m3	- 5.25mg/m 3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-08-11	曹妃甸区	中交未名 (唐山) 环 保电力有限 公司	焚烧烟气排放口 (DA001)	二氧化硫	12	5.724	mg/m3	- 5.25mg/m 3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-08-11	曹妃甸区	中交未名 (唐山) 环 保电力有限 公司	焚烧烟气排放口 (DA001)	二氧化硫	9	2.436	mg/m3	- 5.25mg/m 3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-08-11	曹妃甸区	中交未名 (唐山) 环 保电力有限 公司	焚烧烟气排放口 (DA001)	二氧化硫	11	4.524	mg/m3	- 5.25mg/m 3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-08-11	曹妃甸区	中交未名 (唐山) 环 保电力有限 公司	焚烧烟气排放口 (DA001)	含氧量	10.90	10.266	%	9%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-11	曹妃甸区	中交未名 (唐山) 环 保电力有限 公司	焚烧烟气排放口 (DA001)	含氧量	10.29	9.464	%	9%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-11	曹妃甸区	中交未名 (唐山) 环 保电力有限 公司	焚烧烟气排放口 (DA001)	含氧量	10.75	9.933	%	9%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格

2023-08-11	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	焚烧烟气排放口 (DA001)	含氧量	10.12	9.209	%	9%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-11	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	焚烧烟气排放口 (DA001)	含氧量	10.17	9.415	%	9%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-11	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	焚烧烟气排放口 (DA001)	含氧量	9.35	8.422	%	9%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-11	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	焚烧烟气排放口 (DA001)	颗粒物	2.1	2.094	mg/m3	- 0.13mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-11	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	焚烧烟气排放口 (DA001)	颗粒物	2.6	2.346	mg/m3	- 0.13mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-11	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	焚烧烟气排放口 (DA001)	颗粒物	1.9	1.771	mg/m3	- 0.13mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-11	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	焚烧烟气排放口 (DA001)	流速	10.6	10.617	m/s	-3.89%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-11	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	焚烧烟气排放口 (DA001)	流速	11.0	10.748	m/s	-3.89%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-11	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	焚烧烟气排放口 (DA001)	流速	10.8	9.787	m/s	-3.89%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格

2023-08-11	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	焚烧烟气排放口 (DA001)	氯化氢	4.76	4.251	mg/m3	14.49%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-11	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	焚烧烟气排放口 (DA001)	氯化氢	3.01	2.573	mg/m3	14.49%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-11	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	焚烧烟气排放口 (DA001)	氯化氢	4.56	4.183	mg/m3	14.49%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-11	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	焚烧烟气排放口 (DA001)	氯化氢	3.43	3.540	mg/m3	14.49%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-11	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	焚烧烟气排放口 (DA001)	氯化氢	2.97	3.190	mg/m3	14.49%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-11	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	焚烧烟气排放口 (DA001)	氯化氢	3.09	2.850	mg/m3	14.49%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-11	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	焚烧烟气排放口 (DA001)	湿度	25.48	23.324	%	-1.08%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-11	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	焚烧烟气排放口 (DA001)	湿度	23.78	25.581	%	-1.08%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-11	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	焚烧烟气排放口 (DA001)	湿度	25.76	25.327	%	-1.08%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格

2023-08-11	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	焚烧烟气排放口 (DA001)	温度	134.1	135.068	°C	0.26°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-11	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	焚烧烟气排放口 (DA001)	温度	136.8	137.621	°C	0.26°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-11	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	焚烧烟气排放口 (DA001)	温度	137.1	136.092	°C	0.26°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#烧结机头脱硫烟囱047(DA047)	氮氧化物	16	7	mg/m3	- 7.33mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#烧结机头脱硫烟囱047(DA047)	氮氧化物	14	7	mg/m3	- 7.33mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#烧结机头脱硫烟囱047(DA047)	氮氧化物	15	8	mg/m3	- 7.33mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#烧结机头脱硫烟囱047(DA047)	氮氧化物	16	8	mg/m3	- 7.33mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#烧结机头脱硫烟囱047(DA047)	氮氧化物	15	8	mg/m3	- 7.33mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#烧结机头脱硫烟囱047(DA047)	氮氧化物	14	8	mg/m3	- 7.33mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#烧结机头脱硫烟囱047(DA047)	二氧化硫	23	24	mg/m3	2.67mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#烧结机头脱硫烟囱047(DA047)	二氧化硫	10	13	mg/m3	2.67mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格

2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#烧结机头脱硫烟囱047(DA047)	二氧化硫	11	14	mg/m3	2.67mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#烧结机头脱硫烟囱047(DA047)	二氧化硫	9	11	mg/m3	2.67mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#烧结机头脱硫烟囱047(DA047)	二氧化硫	10	14	mg/m3	2.67mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#烧结机头脱硫烟囱047(DA047)	二氧化硫	9	12	mg/m3	2.67mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#烧结机头脱硫烟囱047(DA047)	颗粒物	1.9	2.0	mg/m3	0.07mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#烧结机头脱硫烟囱047(DA047)	颗粒物	2.3	2.0	mg/m3	0.07mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#烧结机头脱硫烟囱047(DA047)	颗粒物	2.4	2.8	mg/m3	0.07mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#烧结机头脱硫烟囱047(DA047)	含氧量	15.6	15.5	%	2.61%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#烧结机头脱硫烟囱047(DA047)	含氧量	15.7	15.8	%	2.61%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#烧结机头脱硫烟囱047(DA047)	含氧量	15.3	15.7	%	2.61%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#烧结机头脱硫烟囱047(DA047)	含氧量	15.2	15.5	%	2.61%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#烧结机头脱硫烟囱047(DA047)	含氧量	15.3	15.6	%	2.61%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格

2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#烧结机头脱硫烟囱047(DA047)	含氧量	15.4	15.7	%	2.61%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#烧结机头脱硫烟囱047(DA047)	流速	12.8	12.3	m/s	-2.15%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#烧结机头脱硫烟囱047(DA047)	流速	12.4	12.5	m/s	-2.15%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#烧结机头脱硫烟囱047(DA047)	流速	12.5	12.1	m/s	-2.15%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#烧结机头脱硫烟囱047(DA047)	湿度	15.5	14.4	%	-6.76%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#烧结机头脱硫烟囱047(DA047)	湿度	15.4	14.5	%	-6.76%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#烧结机头脱硫烟囱047(DA047)	湿度	14.8	13.7	%	-6.76%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#烧结机头脱硫烟囱047(DA047)	温度	121	122	℃	0.67℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#烧结机头脱硫烟囱047(DA047)	温度	122	122	℃	0.67℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#烧结机头脱硫烟囱047(DA047)	温度	121	122	℃	0.67℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	6#烧结机头脱硫烟囱084(DA084)	氮氧化物	42	44	mg/m3	5.19%	相对误差	相对误差不超过±30%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	6#烧结机头脱硫烟囱084(DA084)	氮氧化物	42	45	mg/m3	5.19%	相对误差	相对误差不超过±30%	合格

2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	6#烧结机头脱硫烟囱084(DA084)	氮氧化物	42	44	mg/m3	5.19%	相对误差	相对误差不超过±30%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	6#烧结机头脱硫烟囱084(DA084)	氮氧化物	42	44	mg/m3	5.19%	相对误差	相对误差不超过±30%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	6#烧结机头脱硫烟囱084(DA084)	氮氧化物	41	43	mg/m3	5.19%	相对误差	相对误差不超过±30%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	6#烧结机头脱硫烟囱084(DA084)	氮氧化物	42	44	mg/m3	5.19%	相对误差	相对误差不超过±30%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1#竖炉焙烧脱硫烟囱008(DA008)	氮氧化物	11	12	mg/m3	1mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1#竖炉焙烧脱硫烟囱008(DA008)	氮氧化物	12	13	mg/m3	1mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1#竖炉焙烧脱硫烟囱008(DA008)	氮氧化物	12	13	mg/m3	1mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1#竖炉焙烧脱硫烟囱008(DA008)	氮氧化物	13	14	mg/m3	1mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1#竖炉焙烧脱硫烟囱008(DA008)	氮氧化物	12	13	mg/m3	1mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1#竖炉焙烧脱硫烟囱008(DA008)	氮氧化物	13	14	mg/m3	1mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	3#竖炉焙烧脱硫烟囱058(DA058)	氮氧化物	13	14	mg/m3	1.16mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	3#竖炉焙烧脱硫烟囱058(DA058)	氮氧化物	13	14	mg/m3	1.16mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格

2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	3#竖炉焙烧脱硫烟囱058(DA058)	氮氧化物	13	14	mg/m3	1.16mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	3#竖炉焙烧脱硫烟囱058(DA058)	氮氧化物	13	15	mg/m3	1.16mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	3#竖炉焙烧脱硫烟囱058(DA058)	氮氧化物	12	13	mg/m3	1.16mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	3#竖炉焙烧脱硫烟囱058(DA058)	氮氧化物	12	13	mg/m3	1.16mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	6#烧结机头脱硫烟囱084(DA084)	二氧化硫	3	4	mg/m3	1.67mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	6#烧结机头脱硫烟囱084(DA084)	二氧化硫	2	4	mg/m3	1.67mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	6#烧结机头脱硫烟囱084(DA084)	二氧化硫	2	4	mg/m3	1.67mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	6#烧结机头脱硫烟囱084(DA084)	二氧化硫	2	4	mg/m3	1.67mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	6#烧结机头脱硫烟囱084(DA084)	二氧化硫	2	4	mg/m3	1.67mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	6#烧结机头脱硫烟囱084(DA084)	二氧化硫	3	4	mg/m3	1.67mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1#竖炉焙烧脱硫烟囱008(DA008)	二氧化硫	0	0	mg/m3	0.34mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1#竖炉焙烧脱硫烟囱008(DA008)	二氧化硫	1	2	mg/m3	0.34mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格

2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1#竖炉焙烧脱硫烟囱008(DA008)	二氧化硫	0	0	mg/m3	0.34mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1#竖炉焙烧脱硫烟囱008(DA008)	二氧化硫	0	1	mg/m3	0.34mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1#竖炉焙烧脱硫烟囱008(DA008)	二氧化硫	1	1	mg/m3	0.34mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1#竖炉焙烧脱硫烟囱008(DA008)	二氧化硫	0	0	mg/m3	0.34mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	3#竖炉焙烧脱硫烟囱058(DA058)	二氧化硫	0	0	mg/m3	- 1.17mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	3#竖炉焙烧脱硫烟囱058(DA058)	二氧化硫	1	1	mg/m3	- 1.17mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	3#竖炉焙烧脱硫烟囱058(DA058)	二氧化硫	1	1	mg/m3	- 1.17mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	3#竖炉焙烧脱硫烟囱058(DA058)	二氧化硫	3	1	mg/m3	- 1.17mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	3#竖炉焙烧脱硫烟囱058(DA058)	二氧化硫	11	7	mg/m3	- 1.17mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	3#竖炉焙烧脱硫烟囱058(DA058)	二氧化硫	5	4	mg/m3	- 1.17mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1#竖炉焙烧脱硫烟囱008(DA008)	颗粒物	3.0	4.5	mg/m3	1.84mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1#竖炉焙烧脱硫烟囱008(DA008)	颗粒物	2.4	4.7	mg/m3	1.84mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格

2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1#竖炉焙烧脱硫烟囱008(DA008)	颗粒物	3.1	4.8	mg/m ³	1.84mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m ³	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	3#竖炉焙烧脱硫烟囱058(DA058)	颗粒物	4.6	3.2	mg/m ³	- 0.26mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m ³	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	3#竖炉焙烧脱硫烟囱058(DA058)	颗粒物	3.6	2.5	mg/m ³	- 0.26mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m ³	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	3#竖炉焙烧脱硫烟囱058(DA058)	颗粒物	1.5	3.2	mg/m ³	- 0.26mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m ³	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	6#烧结机头脱硫烟囱084(DA084)	颗粒物	4.4	3.5	mg/m ³	- 0.53mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m ³	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	6#烧结机头脱硫烟囱084(DA084)	颗粒物	1.9	1.5	mg/m ³	- 0.53mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m ³	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	6#烧结机头脱硫烟囱084(DA084)	颗粒物	1.5	1.2	mg/m ³	- 0.53mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m ³	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口(空气侧)(DA102)	氮氧化物	7	9	mg/m ³	1.33mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m ³	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口(空气侧)(DA102)	氮氧化物	7	7	mg/m ³	1.33mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m ³	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口(空气侧)(DA102)	氮氧化物	7	10	mg/m ³	1.33mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m ³	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口(空气侧)(DA102)	氮氧化物	6	7	mg/m ³	1.33mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m ³	合格

2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口（空气侧）(DA102)	氮氧化物	8	9	mg/m3	1.33mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口（空气侧）(DA102)	氮氧化物	8	9	mg/m3	1.33mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口（空气侧）(DA102)	二氧化硫	5	6	mg/m3	0.33mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口（空气侧）(DA102)	二氧化硫	5	6	mg/m3	0.33mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口（空气侧）(DA102)	二氧化硫	6	7	mg/m3	0.33mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口（空气侧）(DA102)	二氧化硫	5	5	mg/m3	0.33mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口（空气侧）(DA102)	二氧化硫	5	5	mg/m3	0.33mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口（空气侧）(DA102)	二氧化硫	7	6	mg/m3	0.33mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口（空气侧）(DA102)	颗粒物	1.7	0.7	mg/m3	- 1.07mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口（空气侧）(DA102)	颗粒物	2.4	1.4	mg/m3	- 1.07mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口（空气侧）(DA102)	颗粒物	2.8	1.6	mg/m3	- 1.07mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格

2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口（空气侧）(DA102)	含氧量	8.5	7.8	%	7.61%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口（空气侧）(DA102)	含氧量	8.8	8.5	%	7.61%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口（空气侧）(DA102)	含氧量	7.5	7.1	%	7.61%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口（空气侧）(DA102)	含氧量	9.1	8.4	%	7.61%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口（空气侧）(DA102)	含氧量	9.2	8.8	%	7.61%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口（空气侧）(DA102)	含氧量	9.4	9.1	%	7.61%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口（空气侧）(DA102)	流速	9.1	8.9	m/s	-4.46%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口（空气侧）(DA102)	流速	9.3	8.6	m/s	-4.46%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口（空气侧）(DA102)	流速	8.5	8.2	m/s	-4.46%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口（空气侧）(DA102)	湿度	4.4	5.0	%	0.86%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口（空气侧）(DA102)	湿度	4.1	5.1	%	0.86%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格

2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口(空气侧)(DA102)	湿度	4.3	5.3	%	0.86%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口(空气侧)(DA102)	温度	158	159	°C	-1°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口(空气侧)(DA102)	温度	159	156	°C	-1°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口(空气侧)(DA102)	温度	154	153	°C	-1°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	6#烧结机头脱硫烟囱084(DA084)	含氧量	15.0	15.1	%	2.19%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	6#烧结机头脱硫烟囱084(DA084)	含氧量	14.8	14.9	%	2.19%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	6#烧结机头脱硫烟囱084(DA084)	含氧量	14.7	14.9	%	2.19%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	6#烧结机头脱硫烟囱084(DA084)	含氧量	14.8	15.1	%	2.19%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	6#烧结机头脱硫烟囱084(DA084)	含氧量	14.7	15.0	%	2.19%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	6#烧结机头脱硫烟囱084(DA084)	含氧量	14.4	14.7	%	2.19%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	6#烧结机头脱硫烟囱084(DA084)	流速	10.5	10.7	m/s	3.2%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	6#烧结机头脱硫烟囱084(DA084)	流速	10.5	11.0	m/s	3.2%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格

2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	6#烧结机头脱硫烟囱084(DA084)	流速	10.9	11.2	m/s	3.2%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	6#烧结机头脱硫烟囱084(DA084)	湿度	15.5	12.6	%	-10.91%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	6#烧结机头脱硫烟囱084(DA084)	湿度	14.1	12.7	%	-10.91%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	6#烧结机头脱硫烟囱084(DA084)	湿度	12.5	12.2	%	-10.91%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	6#烧结机头脱硫烟囱084(DA084)	温度	106	107	°C	1°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	6#烧结机头脱硫烟囱084(DA084)	温度	107	108	°C	1°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	6#烧结机头脱硫烟囱084(DA084)	温度	107	108	°C	1°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1#竖炉焙烧脱硫烟囱008(DA008)	含氧量	16.9	16.7	%	1.08%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1#竖炉焙烧脱硫烟囱008(DA008)	含氧量	16.7	16.5	%	1.08%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1#竖炉焙烧脱硫烟囱008(DA008)	含氧量	17.1	17.0	%	1.08%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1#竖炉焙烧脱硫烟囱008(DA008)	含氧量	17.1	17.1	%	1.08%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1#竖炉焙烧脱硫烟囱008(DA008)	含氧量	17.2	17.2	%	1.08%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格

2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1#竖炉焙烧脱硫烟囱008(DA008)	含氧量	16.9	16.9	%	1.08%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1#竖炉焙烧脱硫烟囱008(DA008)	流速	15.3	13.7	m/s	-8.05%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1#竖炉焙烧脱硫烟囱008(DA008)	流速	14.6	13.7	m/s	-8.05%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1#竖炉焙烧脱硫烟囱008(DA008)	流速	14.8	13.7	m/s	-8.05%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1#竖炉焙烧脱硫烟囱008(DA008)	温度	78	79	℃	0℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1#竖炉焙烧脱硫烟囱008(DA008)	温度	80	78	℃	0℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1#竖炉焙烧脱硫烟囱008(DA008)	温度	79	80	℃	0℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	3#竖炉焙烧脱硫烟囱058(DA058)	含氧量	17.1	17.3	%	1.56%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	3#竖炉焙烧脱硫烟囱058(DA058)	含氧量	17.1	17.3	%	1.56%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	3#竖炉焙烧脱硫烟囱058(DA058)	含氧量	17.4	17.5	%	1.56%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	3#竖炉焙烧脱硫烟囱058(DA058)	含氧量	17.2	17.5	%	1.56%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	3#竖炉焙烧脱硫烟囱058(DA058)	含氧量	17.0	17.2	%	1.56%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格

2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	3#竖炉焙烧脱硫烟囱058(DA058)	含氧量	16.9	17.1	%	1.56%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	3#竖炉焙烧脱硫烟囱058(DA058)	流速	11.0	12.3	m/s	4.57%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	3#竖炉焙烧脱硫烟囱058(DA058)	流速	11.1	12.1	m/s	4.57%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	3#竖炉焙烧脱硫烟囱058(DA058)	流速	12.7	12.0	m/s	4.57%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	3#竖炉焙烧脱硫烟囱058(DA058)	湿度	9.8	9.6	%	-1.66%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	3#竖炉焙烧脱硫烟囱058(DA058)	湿度	9.4	9.2	%	-1.66%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	3#竖炉焙烧脱硫烟囱058(DA058)	湿度	9.7	9.6	%	-1.66%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	3#竖炉焙烧脱硫烟囱058(DA058)	温度	84	85	℃	1.33℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	3#竖炉焙烧脱硫烟囱058(DA058)	温度	85	86	℃	1.33℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	3#竖炉焙烧脱硫烟囱058(DA058)	温度	85	87	℃	1.33℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	5#烧结机头脱硫烟囱074(DA074)	氮氧化物	33	31	mg/m ³	- 3.16mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m ³	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	5#烧结机头脱硫烟囱074(DA074)	氮氧化物	39	36	mg/m ³	- 3.16mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m ³	合格

2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	5#烧结机头脱硫烟囱074(DA074)	氮氧化物	44	41	mg/m3	- 3.16mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±12mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	5#烧结机头脱硫烟囱074(DA074)	氮氧化物	37	33	mg/m3	- 3.16mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±12mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	5#烧结机头脱硫烟囱074(DA074)	氮氧化物	35	32	mg/m3	- 3.16mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±12mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	5#烧结机头脱硫烟囱074(DA074)	氮氧化物	33	29	mg/m3	- 3.16mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±12mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	7#烧结机头脱硫烟囱094(DA094)	氮氧化物	30	26	mg/m3	- 4.33mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±12mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	7#烧结机头脱硫烟囱094(DA094)	氮氧化物	23	18	mg/m3	- 4.33mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±12mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	7#烧结机头脱硫烟囱094(DA094)	氮氧化物	20	16	mg/m3	- 4.33mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±12mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	7#烧结机头脱硫烟囱094(DA094)	氮氧化物	30	25	mg/m3	- 4.33mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±12mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	7#烧结机头脱硫烟囱094(DA094)	氮氧化物	29	25	mg/m3	- 4.33mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±12mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	7#烧结机头脱硫烟囱094(DA094)	氮氧化物	30	26	mg/m3	- 4.33mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±12mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#竖炉焙烧脱硫烟囱052(DA052)	氮氧化物	8	9	mg/m3	0.5mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±12mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#竖炉焙烧脱硫烟囱052(DA052)	氮氧化物	8	9	mg/m3	0.5mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±12mg/m3	合格

2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#竖炉焙烧脱硫烟囱052(DA052)	氮氧化物	8	9	mg/m3	0.5mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#竖炉焙烧脱硫烟囱052(DA052)	氮氧化物	8	8	mg/m3	0.5mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#竖炉焙烧脱硫烟囱052(DA052)	氮氧化物	8	8	mg/m3	0.5mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#竖炉焙烧脱硫烟囱052(DA052)	氮氧化物	8	8	mg/m3	0.5mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	5#烧结机头脱硫烟囱074(DA074)	二氧化硫	4	5	mg/m3	1.33mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	5#烧结机头脱硫烟囱074(DA074)	二氧化硫	4	5	mg/m3	1.33mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	5#烧结机头脱硫烟囱074(DA074)	二氧化硫	5	5	mg/m3	1.33mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	5#烧结机头脱硫烟囱074(DA074)	二氧化硫	3	5	mg/m3	1.33mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	5#烧结机头脱硫烟囱074(DA074)	二氧化硫	3	5	mg/m3	1.33mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	5#烧结机头脱硫烟囱074(DA074)	二氧化硫	3	5	mg/m3	1.33mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	7#烧结机头脱硫烟囱094(DA094)	二氧化硫	3	5	mg/m3	1.83mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	7#烧结机头脱硫烟囱094(DA094)	二氧化硫	5	7	mg/m3	1.83mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格

2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	7#烧结机头脱硫烟囱094(DA094)	二氧化硫	4	5	mg/m3	1.83mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	7#烧结机头脱硫烟囱094(DA094)	二氧化硫	3	5	mg/m3	1.83mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	7#烧结机头脱硫烟囱094(DA094)	二氧化硫	7	10	mg/m3	1.83mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	7#烧结机头脱硫烟囱094(DA094)	二氧化硫	5	6	mg/m3	1.83mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#竖炉焙烧脱硫烟囱052(DA052)	二氧化硫	<2	<2	mg/m3	- 0.16mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#竖炉焙烧脱硫烟囱052(DA052)	二氧化硫	<2	<2	mg/m3	- 0.16mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#竖炉焙烧脱硫烟囱052(DA052)	二氧化硫	<2	1	mg/m3	- 0.16mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#竖炉焙烧脱硫烟囱052(DA052)	二氧化硫	1	1	mg/m3	- 0.16mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#竖炉焙烧脱硫烟囱052(DA052)	二氧化硫	1	1	mg/m3	- 0.16mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#竖炉焙烧脱硫烟囱052(DA052)	二氧化硫	3	2	mg/m3	- 0.16mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#竖炉焙烧脱硫烟囱052(DA052)	颗粒物	7.1	6.7	mg/m3	- 1.37mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#竖炉焙烧脱硫烟囱052(DA052)	颗粒物	7.6	6.4	mg/m3	- 1.37mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格

2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#竖炉焙烧脱硫烟囱052(DA052)	颗粒物	7.4	4.9	mg/m3	- 1.37mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	5#烧结机头脱硫烟囱074(DA074)	颗粒物	6.3	1.1	mg/m3	- 4.63mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	5#烧结机头脱硫烟囱074(DA074)	颗粒物	5.4	1.2	mg/m3	- 4.63mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	5#烧结机头脱硫烟囱074(DA074)	颗粒物	6.0	1.5	mg/m3	- 4.63mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	7#烧结机头脱硫烟囱094(DA094)	颗粒物	14.6	13.8	mg/m3	- 0.14mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±6mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	7#烧结机头脱硫烟囱094(DA094)	颗粒物	14.6	14.9	mg/m3	- 0.14mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±6mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	7#烧结机头脱硫烟囱094(DA094)	颗粒物	14.5	14.6	mg/m3	- 0.14mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±6mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	5#烧结机头脱硫烟囱074(DA074)	含氧量	14.9	14.3	%	4.1%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	5#烧结机头脱硫烟囱074(DA074)	含氧量	15.1	14.5	%	4.1%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	5#烧结机头脱硫烟囱074(DA074)	含氧量	15.0	14.5	%	4.1%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	5#烧结机头脱硫烟囱074(DA074)	含氧量	15.1	14.5	%	4.1%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	5#烧结机头脱硫烟囱074(DA074)	含氧量	14.9	14.3	%	4.1%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格

2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	5#烧结机头脱硫烟囱074(DA074)	含氧量	14.9	14.4	%	4.1%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	5#烧结机头脱硫烟囱074(DA074)	流速	8.49	7.37	m/s	-9.15%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	5#烧结机头脱硫烟囱074(DA074)	流速	8.01	7.36	m/s	-9.15%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	5#烧结机头脱硫烟囱074(DA074)	流速	7.78	7.33	m/s	-9.15%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	5#烧结机头脱硫烟囱074(DA074)	湿度	15.4	13.0	%	-17.97%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	5#烧结机头脱硫烟囱074(DA074)	湿度	15.8	13.0	%	-17.97%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	5#烧结机头脱硫烟囱074(DA074)	湿度	16.7	13.3	%	-17.97%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	5#烧结机头脱硫烟囱074(DA074)	温度	111	111	℃	1.33℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	5#烧结机头脱硫烟囱074(DA074)	温度	111	111	℃	1.33℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	5#烧结机头脱硫烟囱074(DA074)	温度	107	111	℃	1.33℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	7#烧结机头脱硫烟囱094(DA094)	含氧量	14.5	14.6	%	5.64%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	7#烧结机头脱硫烟囱094(DA094)	含氧量	15.2	15.5	%	5.64%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格

2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	7#烧结机头脱硫烟囱094(DA094)	含氧量	15.5	16.1	%	5.64%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	7#烧结机头脱硫烟囱094(DA094)	含氧量	14.9	15.7	%	5.64%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	7#烧结机头脱硫烟囱094(DA094)	含氧量	15.2	15.9	%	5.64%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	7#烧结机头脱硫烟囱094(DA094)	含氧量	15.3	16.1	%	5.64%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	7#烧结机头脱硫烟囱094(DA094)	流速	14.6	13.8	m/s	-0.96%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	7#烧结机头脱硫烟囱094(DA094)	流速	14.6	14.9	m/s	-0.96%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	7#烧结机头脱硫烟囱094(DA094)	流速	14.5	14.6	m/s	-0.96%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	7#烧结机头脱硫烟囱094(DA094)	湿度	18.8	16.4	%	-15.76%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	7#烧结机头脱硫烟囱094(DA094)	湿度	16.8	13.8	%	-15.76%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	7#烧结机头脱硫烟囱094(DA094)	湿度	17.7	14.7	%	-15.76%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	7#烧结机头脱硫烟囱094(DA094)	温度	121	122	℃	1℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	7#烧结机头脱硫烟囱094(DA094)	温度	123	126	℃	1℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格

2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	7#烧结机头脱硫烟囱094(DA094)	温度	128	127	℃	1℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#竖炉焙烧脱硫烟囱052(DA052)	含氧量	17.1	16.8	%	1.84%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#竖炉焙烧脱硫烟囱052(DA052)	含氧量	17.2	16.9	%	1.84%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#竖炉焙烧脱硫烟囱052(DA052)	含氧量	17.2	17.0	%	1.84%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#竖炉焙烧脱硫烟囱052(DA052)	含氧量	17.1	16.8	%	1.84%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#竖炉焙烧脱硫烟囱052(DA052)	含氧量	17.0	16.8	%	1.84%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#竖炉焙烧脱硫烟囱052(DA052)	含氧量	16.9	16.6	%	1.84%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#竖炉焙烧脱硫烟囱052(DA052)	流速	13.5	14.5	m/s	8.23%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#竖炉焙烧脱硫烟囱052(DA052)	流速	13.0	14.5	m/s	8.23%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#竖炉焙烧脱硫烟囱052(DA052)	流速	13.6	14.4	m/s	8.23%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#竖炉焙烧脱硫烟囱052(DA052)	湿度	11.8	10.1	%	-9.64%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#竖炉焙烧脱硫烟囱052(DA052)	湿度	10.5	9.9	%	-9.64%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格

2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#竖炉焙烧脱硫烟囱052(DA052)	湿度	11.0	10.1	%	-9.64%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#竖炉焙烧脱硫烟囱052(DA052)	温度	78	78	°C	0.33°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#竖炉焙烧脱硫烟囱052(DA052)	温度	79	80	°C	0.33°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-29	滦县	河北东海特钢集团有限公司	2#竖炉焙烧脱硫烟囱052(DA052)	温度	79	79	°C	0.33°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口(煤气侧)(DA043)	氮氧化物	15	17	mg/m3	2.17mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口(煤气侧)(DA043)	氮氧化物	15	17	mg/m3	2.17mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口(煤气侧)(DA043)	氮氧化物	17	20	mg/m3	2.17mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口(煤气侧)(DA043)	氮氧化物	15	17	mg/m3	2.17mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口(煤气侧)(DA043)	氮氧化物	13	15	mg/m3	2.17mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口(煤气侧)(DA043)	氮氧化物	15	17	mg/m3	2.17mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口(煤气侧)(DA043)	二氧化硫	9	10	mg/m3	4.67mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格

2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口（煤气侧）(DA043)	二氧化硫	13	16	mg/m3	4.67mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口（煤气侧）(DA043)	二氧化硫	26	31	mg/m3	4.67mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口（煤气侧）(DA043)	二氧化硫	27	33	mg/m3	4.67mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口（煤气侧）(DA043)	二氧化硫	25	31	mg/m3	4.67mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口（煤气侧）(DA043)	二氧化硫	23	30	mg/m3	4.67mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口（煤气侧）(DA043)	颗粒物	2.1	0.4	mg/m3	-1.6mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口（煤气侧）(DA043)	颗粒物	2.0	0.3	mg/m3	-1.6mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口（煤气侧）(DA043)	颗粒物	1.7	0.3	mg/m3	-1.6mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口（煤气侧）(DA043)	含氧量	3.4	3.4	%	0.11%	绝对误差	绝对误差不超过±1.0%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口（煤气侧）(DA043)	含氧量	4.2	4.5	%	0.11%	绝对误差	绝对误差不超过±1.0%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口（煤气侧）(DA043)	含氧量	3.4	3.5	%	0.11%	绝对误差	绝对误差不超过±1.0%	合格

2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口（煤气侧）(DA043)	含氧量	3.7	3.8	%	0.11%	绝对误差	绝对误差不超过±1.0%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口（煤气侧）(DA043)	含氧量	4.0	4.2	%	0.11%	绝对误差	绝对误差不超过±1.0%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口（煤气侧）(DA043)	含氧量	4.2	4.2	%	0.11%	绝对误差	绝对误差不超过±1.0%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口（煤气侧）(DA043)	流速	8.5	8.8	m/s	5.51%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口（煤气侧）(DA043)	流速	9.2	10.2	m/s	5.51%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口（煤气侧）(DA043)	流速	9.5	9.7	m/s	5.51%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口（煤气侧）(DA043)	湿度	5.0	5.1	%	2.56%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口（煤气侧）(DA043)	湿度	5.1	5.2	%	2.56%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口（煤气侧）(DA043)	湿度	5.1	5.3	%	2.56%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口（煤气侧）(DA043)	温度	140	138	℃	0℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口（煤气侧）(DA043)	温度	138	142	℃	0℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格

2023-08-30	滦县	河北东海特钢集团有限公司	1580带钢/3#棒材加热炉脱硫脱硝出口(煤气侧)(DA043)	温度	142	140	℃	0℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	焦炉烟气排放口003(DA003)	氮氧化物	31	31.5	mg/m3	0.2mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	焦炉烟气排放口003(DA003)	氮氧化物	31	30.5	mg/m3	0.2mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	焦炉烟气排放口003(DA003)	氮氧化物	34	34.3	mg/m3	0.2mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	焦炉烟气排放口003(DA003)	氮氧化物	33	36.5	mg/m3	0.2mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	焦炉烟气排放口003(DA003)	氮氧化物	36	36.2	mg/m3	0.2mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	焦炉烟气排放口003(DA003)	氮氧化物	36	33.2	mg/m3	0.2mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	焦炉烟气排放口003(DA003)	二氧化硫	4	2.4	mg/m3	- 1.13mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	焦炉烟气排放口003(DA003)	二氧化硫	4	2.5	mg/m3	- 1.13mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格

2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	焦炉烟气排放口003(DA003)	二氧化硫	4	2.9	mg/m3	- 1.13mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	焦炉烟气排放口003(DA003)	二氧化硫	4	3.4	mg/m3	- 1.13mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	焦炉烟气排放口003(DA003)	二氧化硫	4	3.2	mg/m3	- 1.13mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	焦炉烟气排放口003(DA003)	二氧化硫	4	2.8	mg/m3	- 1.13mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	干熄焦废气排放口009(DA009)	二氧化硫	<2	4.8	mg/m3	-0.9mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	干熄焦废气排放口009(DA009)	二氧化硫	5	12.9	mg/m3	-0.9mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	干熄焦废气排放口009(DA009)	二氧化硫	11	2.6	mg/m3	-0.9mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	干熄焦废气排放口009(DA009)	二氧化硫	<2	1.5	mg/m3	-0.9mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	干熄焦废气排放口009(DA009)	二氧化硫	21	15.2	mg/m3	-0.9mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格

2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	干熄焦废气排放口009(DA009)	二氧化硫	8	4.6	mg/m3	-0.9mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	焦炉烟气排放口003(DA003)	颗粒物	2.3	1.1	mg/m3	-0.8mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	焦炉烟气排放口003(DA003)	颗粒物	1.8	1.0	mg/m3	-0.8mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	焦炉烟气排放口003(DA003)	颗粒物	1.5	1.1	mg/m3	-0.8mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	干熄焦废气排放口009(DA009)	颗粒物	<1	1.3	mg/m3	0.7mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	干熄焦废气排放口009(DA009)	颗粒物	<1	1.2	mg/m3	0.7mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	干熄焦废气排放口009(DA009)	颗粒物	<1	1.1	mg/m3	0.7mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	焦炉烟气排放口003(DA003)	含氧量	8.45	7.84	%	12.4%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	焦炉烟气排放口003(DA003)	含氧量	9.10	8.31	%	12.4%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格

2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	焦炉烟气排放口003(DA003)	含氧量	8.41	7.87	%	12.4%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	焦炉烟气排放口003(DA003)	含氧量	8.54	7.99	%	12.4%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	焦炉烟气排放口003(DA003)	含氧量	8.85	8.54	%	12.4%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	焦炉烟气排放口003(DA003)	含氧量	9.00	7.63	%	12.4%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	焦炉烟气排放口003(DA003)	湿度	14.7	15.7	%	5.03%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	焦炉烟气排放口003(DA003)	湿度	15.0	15.54	%	5.03%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	焦炉烟气排放口003(DA003)	湿度	15.0	15.72	%	5.03%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	焦炉烟气排放口003(DA003)	温度	124.5	125.7	℃	0.73℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	焦炉烟气排放口003(DA003)	温度	125.1	126.0	℃	0.73℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格

2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	焦炉烟气排放口003(DA003)	温度	125.9	126.0	℃	0.73℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	干熄焦废气排放口009(DA009)	含氧量	16.62	15.56	%	10.89%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	干熄焦废气排放口009(DA009)	含氧量	18.14	16.47	%	10.89%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	干熄焦废气排放口009(DA009)	含氧量	17.23	15.43	%	10.89%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	干熄焦废气排放口009(DA009)	含氧量	16.57	15.03	%	10.89%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	干熄焦废气排放口009(DA009)	含氧量	16.64	15.02	%	10.89%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	干熄焦废气排放口009(DA009)	含氧量	16.81	15.06	%	10.89%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	干熄焦废气排放口009(DA009)	流速	6.6	6.41	m/s	-9.84%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	干熄焦废气排放口009(DA009)	流速	6.1	4.64	m/s	-9.84%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格

2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	干熄焦废气排放口009(DA009)	流速	6.2	6.00	m/s	-9.84%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	干熄焦废气排放口009(DA009)	湿度	2.51	1.46	%	-0.82%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	干熄焦废气排放口009(DA009)	湿度	2.40	1.63	%	-0.82%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	干熄焦废气排放口009(DA009)	湿度	2.33	1.69	%	-0.82%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	干熄焦废气排放口009(DA009)	温度	52.9	54.5	°C	-0.14°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	干熄焦废气排放口009(DA009)	温度	54.2	52.4	°C	-0.14°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-29	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	干熄焦废气排放口009(DA009)	温度	53.6	53.4	°C	-0.14°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-30	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	装煤废气排放口004(DA004)	二氧化硫	8	9.5	mg/m3	0.05mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	装煤废气排放口004(DA004)	二氧化硫	10	6.9	mg/m3	0.05mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格

2023-08-30	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	装煤废气排放口004(DA004)	二氧化硫	3	2.5	mg/m3	0.05mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	装煤废气排放口004(DA004)	二氧化硫	6	8.9	mg/m3	0.05mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	装煤废气排放口004(DA004)	二氧化硫	9	11.8	mg/m3	0.05mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	装煤废气排放口004(DA004)	二氧化硫	6	2.7	mg/m3	0.05mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	装煤废气排放口004(DA004)	颗粒物	<1	3.9	mg/m3	3.3mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	装煤废气排放口004(DA004)	颗粒物	<1	3.8	mg/m3	3.3mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	装煤废气排放口004(DA004)	颗粒物	<1	3.7	mg/m3	3.3mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	推焦废气排放口(DA005)	二氧化硫	7	20.4	mg/m3	6.4mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	推焦废气排放口(DA005)	二氧化硫	<2	0	mg/m3	6.4mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格

2023-08-30	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	推焦废气排放口 (DA005)	二氧化硫	<2	6.6	mg/m3	6.4mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	推焦废气排放口 (DA005)	二氧化硫	<2	23.0	mg/m3	6.4mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	推焦废气排放口 (DA005)	二氧化硫	<2	0.2	mg/m3	6.4mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	推焦废气排放口 (DA005)	二氧化硫	<2	0.2	mg/m3	6.4mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	推焦废气排放口 (DA005)	含氧量	20.86	21.19	%	2.72%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	推焦废气排放口 (DA005)	含氧量	21.05	21.56	%	2.72%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	推焦废气排放口 (DA005)	含氧量	21.03	21.54	%	2.72%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	推焦废气排放口 (DA005)	含氧量	21.04	21.50	%	2.72%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	推焦废气排放口 (DA005)	含氧量	21.08	21.61	%	2.72%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格

2023-08-30	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	推焦废气排放口 (DA005)	含氧量	20.80	21.38	%	2.72%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	推焦废气排放口 (DA005)	颗粒物	<1	3.2	mg/m3	3.13mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	推焦废气排放口 (DA005)	颗粒物	<1	3.8	mg/m3	3.13mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	推焦废气排放口 (DA005)	颗粒物	<1	3.9	mg/m3	3.13mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-30	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	推焦废气排放口 (DA005)	流速	5.8	5.4	m/s	-5.52%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-30	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	推焦废气排放口 (DA005)	流速	5.3	5.0	m/s	-5.52%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-30	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	推焦废气排放口 (DA005)	流速	5.2	5.0	m/s	-5.52%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-30	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	推焦废气排放口 (DA005)	湿度	3.6	3.25	%	-0.33%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-08-30	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	推焦废气排放口 (DA005)	湿度	3.5	3.28	%	-0.33%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格

2023-08-30	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	推焦废气排放口 (DA005)	湿度	3.7	3.29	%	-0.33%	绝对误差	绝对误差不超过 $\pm 1.5\%$	合格
2023-08-30	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	推焦废气排放口 (DA005)	温度	47.8	50.1	°C	-0.23°C	绝对误差	绝对误差不超过 $\pm 3^{\circ}\text{C}$	合格
2023-08-30	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	推焦废气排放口 (DA005)	温度	46.3	44.2	°C	-0.23°C	绝对误差	绝对误差不超过 $\pm 3^{\circ}\text{C}$	合格
2023-08-30	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	推焦废气排放口 (DA005)	温度	45.8	44.9	°C	-0.23°C	绝对误差	绝对误差不超过 $\pm 3^{\circ}\text{C}$	合格
2023-08-30	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	装煤废气排放口 004(DA004)	含氧量	20.77	21.02	%	1.53%	相对准确度	相对准确度 $\leq 15\%$	合格
2023-08-30	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	装煤废气排放口 004(DA004)	含氧量	21.05	21.05	%	1.53%	相对准确度	相对准确度 $\leq 15\%$	合格
2023-08-30	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	装煤废气排放口 004(DA004)	含氧量	21.04	21.18	%	1.53%	相对准确度	相对准确度 $\leq 15\%$	合格
2023-08-30	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	装煤废气排放口 004(DA004)	含氧量	21.06	20.91	%	1.53%	相对准确度	相对准确度 $\leq 15\%$	合格
2023-08-30	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	装煤废气排放口 004(DA004)	含氧量	21.03	20.92	%	1.53%	相对准确度	相对准确度 $\leq 15\%$	合格

2023-08-30	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	装煤废气排放口004(DA004)	含氧量	21.02	20.56	%	1.53%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	装煤废气排放口004(DA004)	流速	11.4	10.83	m/s	-7.08%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-30	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	装煤废气排放口004(DA004)	流速	9.8	8.92	m/s	-7.08%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-30	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	装煤废气排放口004(DA004)	流速	10.6	9.80	m/s	-7.08%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-30	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	装煤废气排放口004(DA004)	湿度	2.92	3.23	%	0.44%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-08-30	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	装煤废气排放口004(DA004)	湿度	2.57	3.41	%	0.44%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-08-30	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	装煤废气排放口004(DA004)	湿度	2.81	2.98	%	0.44%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-08-30	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	装煤废气排放口004(DA004)	温度	38.1	39.3	℃	0℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-08-30	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	装煤废气排放口004(DA004)	温度	39.1	37.4	℃	0℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格

2023-08-30	滦县	唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司	装煤废气排放口004(DA004)	温度	39.1	39.6	°C	0°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-10	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	废气监测点3(DA003)	氮氧化物	12	18.4	mg/m3	4.13mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-10	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	废气监测点3(DA003)	氮氧化物	6	8.9	mg/m3	4.13mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-10	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	废气监测点3(DA003)	氮氧化物	8	12.2	mg/m3	4.13mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-10	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	废气监测点3(DA003)	氮氧化物	8	11.7	mg/m3	4.13mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-10	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	废气监测点3(DA003)	氮氧化物	7	10.7	mg/m3	4.13mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-10	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	废气监测点3(DA003)	氮氧化物	7	10.9	mg/m3	4.13mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-10	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	废气监测点3(DA003)	二氧化硫	<2	7.6	mg/m3	7.13mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-10	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	废气监测点3(DA003)	二氧化硫	<2	9.1	mg/m3	7.13mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-10	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	废气监测点3(DA003)	二氧化硫	<2	14.5	mg/m3	7.13mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-10	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	废气监测点3(DA003)	二氧化硫	<2	6.5	mg/m3	7.13mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格

2023-08-10	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	废气监测点3(DA003)	二氧化硫	<2	9.4	mg/m3	7.13mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-10	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	废气监测点3(DA003)	二氧化硫	<2	1.7	mg/m3	7.13mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-10	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	废气监测点3(DA003)	含氧量	9.97	8.96	%	10.52%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-10	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	废气监测点3(DA003)	含氧量	9.85	8.81	%	10.52%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-10	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	废气监测点3(DA003)	含氧量	9.96	8.93	%	10.52%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-10	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	废气监测点3(DA003)	含氧量	9.62	8.58	%	10.52%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-10	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	废气监测点3(DA003)	含氧量	10.08	9.15	%	10.52%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-10	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	废气监测点3(DA003)	含氧量	10.07	9.13	%	10.52%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-10	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	废气监测点3(DA003)	颗粒物	4.3	0.7	mg/m3	- 4.03mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-10	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	废气监测点3(DA003)	颗粒物	5.1	0.7	mg/m3	- 4.03mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-10	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	废气监测点3(DA003)	颗粒物	4.8	0.7	mg/m3	- 4.03mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-10	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	废气监测点3(DA003)	流速	5.2	5.17	m/s	-6.4%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格

2023-08-10	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	废气监测点3(DA003)	流速	5.0	4.64	m/s	-6.4%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-10	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	废气监测点3(DA003)	流速	4.8	4.23	m/s	-6.4%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-10	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	废气监测点3(DA003)	湿度	12.4	11.25	%	-13.79%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-10	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	废气监测点3(DA003)	湿度	13.4	11.48	%	-13.79%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-10	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	废气监测点3(DA003)	湿度	13.6	11.24	%	-13.79%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-10	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	废气监测点3(DA003)	温度	64.4	66.8	℃	2.3℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-08-10	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	废气监测点3(DA003)	温度	63.6	65.8	℃	2.3℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-08-10	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	废气监测点3(DA003)	温度	62.5	64.8	℃	2.3℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-07-06	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	焙烧炉烟气排放口045(DA045)	氮氧化物	5	6	mg/m3	0.83mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-07-06	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	焙烧炉烟气排放口045(DA045)	氮氧化物	5	6	mg/m3	0.83mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-07-06	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	焙烧炉烟气排放口045(DA045)	氮氧化物	5	6	mg/m3	0.83mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-07-06	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	焙烧炉烟气排放口045(DA045)	氮氧化物	5	5	mg/m3	0.83mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格

2023-07-06	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	焙烧炉烟气排放口045(DA045)	氮氧化物	5	6	mg/m3	0.83mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-07-06	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	焙烧炉烟气排放口045(DA045)	氮氧化物	5	6	mg/m3	0.83mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-07-06	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	焙烧炉烟气排放口045(DA045)	二氧化硫	10	11	mg/m3	- 0.33mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-07-06	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	焙烧炉烟气排放口045(DA045)	二氧化硫	11	11	mg/m3	- 0.33mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-07-06	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	焙烧炉烟气排放口045(DA045)	二氧化硫	12	11	mg/m3	- 0.33mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-07-06	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	焙烧炉烟气排放口045(DA045)	二氧化硫	12	11	mg/m3	- 0.33mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-07-06	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	焙烧炉烟气排放口045(DA045)	二氧化硫	11	11	mg/m3	- 0.33mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-07-06	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	焙烧炉烟气排放口045(DA045)	二氧化硫	12	11	mg/m3	- 0.33mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-07-06	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	焙烧炉烟气排放口045(DA045)	颗粒物	4.6	2.5	mg/m3	- 1.94mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-07-06	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	焙烧炉烟气排放口045(DA045)	颗粒物	4.0	2.5	mg/m3	- 1.94mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-07-06	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	焙烧炉烟气排放口045(DA045)	颗粒物	4.8	2.6	mg/m3	- 1.94mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-07-06	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	焙烧炉烟气排放口045(DA045)	含氧量	19.4	19.1	%	1.55%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格

2023-07-06	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	焙烧炉烟气排放口045(DA045)	含氧量	19.4	19.1	%	1.55%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-07-06	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	焙烧炉烟气排放口045(DA045)	含氧量	19.4	19.1	%	1.55%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-07-06	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	焙烧炉烟气排放口045(DA045)	含氧量	19.4	19.1	%	1.55%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-07-06	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	焙烧炉烟气排放口045(DA045)	含氧量	19.4	19.1	%	1.55%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-07-06	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	焙烧炉烟气排放口045(DA045)	含氧量	19.4	19.1	%	1.55%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-07-06	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	焙烧炉烟气排放口045(DA045)	流速	3.1	3.7	m/s	1.24%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-07-06	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	焙烧炉烟气排放口045(DA045)	流速	3.3	3.6	m/s	1.24%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-07-06	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	焙烧炉烟气排放口045(DA045)	流速	3.3	2.5	m/s	1.24%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-07-06	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	焙烧炉烟气排放口045(DA045)	湿度	4.9	4.8	%	-0.2%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-07-06	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	焙烧炉烟气排放口045(DA045)	湿度	4.9	4.7	%	-0.2%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-07-06	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	焙烧炉烟气排放口045(DA045)	湿度	4.8	4.5	%	-0.2%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-07-06	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	焙烧炉烟气排放口045(DA045)	温度	65.0	65.4	℃	0.33℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格

2023-07-06	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	焙烧炉烟气排放口045(DA045)	温度	65.7	66.0	°C	0.33°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-07-06	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	焙烧炉烟气排放口045(DA045)	温度	65.8	66.1	°C	0.33°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-07-07	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	石墨化烟气排放口051(DA051)	氮氧化物	<2	0	mg/m3	-1mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-07-07	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	石墨化烟气排放口051(DA051)	氮氧化物	<2	0	mg/m3	-1mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-07-07	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	石墨化烟气排放口051(DA051)	氮氧化物	<2	0	mg/m3	-1mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-07-07	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	石墨化烟气排放口051(DA051)	氮氧化物	<2	0	mg/m3	-1mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-07-07	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	石墨化烟气排放口051(DA051)	氮氧化物	<2	0	mg/m3	-1mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-07-07	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	石墨化烟气排放口051(DA051)	氮氧化物	<2	0	mg/m3	-1mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-07-07	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	石墨化烟气排放口051(DA051)	氮氧化物	<2	0	mg/m3	-1mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-07-07	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	石墨化烟气排放口051(DA051)	二氧化硫	<2	0	mg/m3	-1mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-07-07	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	石墨化烟气排放口051(DA051)	二氧化硫	<2	0	mg/m3	-1mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-07-07	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	石墨化烟气排放口051(DA051)	二氧化硫	<2	0	mg/m3	-1mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-07-07	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	石墨化烟气排放口051(DA051)	二氧化硫	<2	0	mg/m3	-1mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格

2023-07-07	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	石墨化烟气排放口051(DA051)	二氧化硫	<2	0	mg/m3	-1mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-07-07	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	石墨化烟气排放口051(DA051)	二氧化硫	<2	0	mg/m3	-1mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-07-07	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	石墨化烟气排放口051(DA051)	颗粒物	2.9	0.6	mg/m3	- 2.57mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-07-07	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	石墨化烟气排放口051(DA051)	颗粒物	3.1	0.6	mg/m3	- 2.57mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-07-07	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	石墨化烟气排放口051(DA051)	颗粒物	3.5	0.6	mg/m3	- 2.57mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-07-07	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	石墨化烟气排放口051(DA051)	含氧量	20.6	20.9	%	1.46%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-07-07	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	石墨化烟气排放口051(DA051)	含氧量	20.6	20.9	%	1.46%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-07-07	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	石墨化烟气排放口051(DA051)	含氧量	20.6	20.9	%	1.46%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-07-07	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	石墨化烟气排放口051(DA051)	含氧量	20.6	20.9	%	1.46%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-07-07	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	石墨化烟气排放口051(DA051)	含氧量	20.6	20.9	%	1.46%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-07-07	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	石墨化烟气排放口051(DA051)	含氧量	20.6	20.9	%	1.46%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-07-07	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	石墨化烟气排放口051(DA051)	流速	2.9	2.9	m/s	-4.48%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格

2023-07-07	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	石墨化烟气排放口051(DA051)	流速	2.9	2.7	m/s	-4.48%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-07-07	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	石墨化烟气排放口051(DA051)	流速	2.9	2.7	m/s	-4.48%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-07-07	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	石墨化烟气排放口051(DA051)	湿度	3.6	3.6	%	-0.3%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-07-07	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	石墨化烟气排放口051(DA051)	湿度	3.7	3.3	%	-0.3%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-07-07	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	石墨化烟气排放口051(DA051)	湿度	3.5	3.0	%	-0.3%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-07-07	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	石墨化烟气排放口051(DA051)	温度	45.7	46.0	℃	0.3℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-07-07	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	石墨化烟气排放口051(DA051)	温度	46.0	46.2	℃	0.3℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-07-07	乐亭县	唐山东日新能源材料有限公司	石墨化烟气排放口051(DA051)	温度	45.8	46.2	℃	0.3℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-07-17	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	焚烧废气排放口003(DA003)	氮氧化物	70	77	mg/m3	10.89%	相对误差	相对误差不超过±30%	合格
2023-07-17	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	焚烧废气排放口003(DA003)	氮氧化物	63	70	mg/m3	10.89%	相对误差	相对误差不超过±30%	合格
2023-07-17	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	焚烧废气排放口003(DA003)	氮氧化物	55	63	mg/m3	10.89%	相对误差	相对误差不超过±30%	合格
2023-07-17	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	焚烧废气排放口003(DA003)	氮氧化物	67	74	mg/m3	10.89%	相对误差	相对误差不超过±30%	合格

2023-07-17	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	焚烧废气排放口003(DA003)	氮氧化物	50	55	mg/m3	10.89%	相对误差	相对误差不超过±30%	合格
2023-07-17	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	焚烧废气排放口003(DA003)	氮氧化物	62	68	mg/m3	10.89%	相对误差	相对误差不超过±30%	合格
2023-07-17	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	焚烧废气排放口003(DA003)	二氧化硫	5	8	mg/m3	4.33mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-07-17	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	焚烧废气排放口003(DA003)	二氧化硫	5	11	mg/m3	4.33mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-07-17	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	焚烧废气排放口003(DA003)	二氧化硫	5	9	mg/m3	4.33mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-07-17	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	焚烧废气排放口003(DA003)	二氧化硫	6	12	mg/m3	4.33mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-07-17	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	焚烧废气排放口003(DA003)	二氧化硫	6	10	mg/m3	4.33mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-07-17	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	焚烧废气排放口003(DA003)	二氧化硫	6	9	mg/m3	4.33mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-07-17	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	焚烧废气排放口003(DA003)	颗粒物	8.6	7.1	mg/m3	- 1.33mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-07-17	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	焚烧废气排放口003(DA003)	颗粒物	8.1	7.0	mg/m3	- 1.33mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-07-17	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	焚烧废气排放口003(DA003)	颗粒物	8.5	7.1	mg/m3	- 1.33mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-07-17	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	焚烧废气排放口003(DA003)	含氧量	15.7	15.0	%	3.95%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格

2023-07-17	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	焚烧废气排放口003(DA003)	含氧量	15.7	15.2	%	3.95%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-07-17	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	焚烧废气排放口003(DA003)	含氧量	15.9	15.4	%	3.95%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-07-17	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	焚烧废气排放口003(DA003)	含氧量	15.5	15.3	%	3.95%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-07-17	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	焚烧废气排放口003(DA003)	含氧量	16.0	16.0	%	3.95%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-07-17	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	焚烧废气排放口003(DA003)	含氧量	15.7	15.5	%	3.95%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-07-17	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	焚烧废气排放口003(DA003)	流速	6.8	5.8	m/s	-7.99%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-07-17	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	焚烧废气排放口003(DA003)	流速	6.6	6.3	m/s	-7.99%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-07-17	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	焚烧废气排放口003(DA003)	流速	6.5	6.2	m/s	-7.99%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-07-17	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	焚烧废气排放口003(DA003)	湿度	15.2	19.5	%	21.16%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-07-17	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	焚烧废气排放口003(DA003)	湿度	16.7	19.5	%	21.16%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-07-17	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	焚烧废气排放口003(DA003)	湿度	15.9	18.9	%	21.16%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-07-17	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	焚烧废气排放口003(DA003)	温度	59.2	59.8	℃	1.24℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格

2023-07-17	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	焚烧废气排放口003(DA003)	温度	59.0	60.0	℃	1.24℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-07-17	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	焚烧废气排放口003(DA003)	温度	57.7	59.8	℃	1.24℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-08-28	迁西县	河北津西钢铁股份有限公司西厂区	4#转炉二次烟气排放口074(DA074)	颗粒物	2.5	2.8	mg/m3	- 0.04mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-28	迁西县	河北津西钢铁股份有限公司西厂区	4#转炉二次烟气排放口074(DA074)	颗粒物	2.9	2.82	mg/m3	- 0.04mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-28	迁西县	河北津西钢铁股份有限公司西厂区	4#转炉二次烟气排放口074(DA074)	颗粒物	3.1	2.74	mg/m3	- 0.04mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-28	迁西县	河北津西钢铁股份有限公司西厂区	4#转炉二次烟气排放口074(DA074)	流速	9.7	9.87	m/s	2.17%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-28	迁西县	河北津西钢铁股份有限公司西厂区	4#转炉二次烟气排放口074(DA074)	流速	9.5	9.95	m/s	2.17%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-28	迁西县	河北津西钢铁股份有限公司西厂区	4#转炉二次烟气排放口074(DA074)	流速	9.8	9.83	m/s	2.17%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-28	迁西县	河北津西钢铁股份有限公司西厂区	4#转炉二次烟气排放口074(DA074)	湿度	0.8	0.75	%	0%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格

2023-08-28	迁西县	河北津西钢铁股份有限公司西厂区	4#转炉二次烟气排放口074(DA074)	湿度	0.8	0.81	%	0%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-08-28	迁西县	河北津西钢铁股份有限公司西厂区	4#转炉二次烟气排放口074(DA074)	湿度	0.8	0.84	%	0%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-08-28	迁西县	河北津西钢铁股份有限公司西厂区	4#转炉二次烟气排放口074(DA074)	温度	61.1	61.7	°C	0.4°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-28	迁西县	河北津西钢铁股份有限公司西厂区	4#转炉二次烟气排放口074(DA074)	温度	60.1	60.5	°C	0.4°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-28	迁西县	河北津西钢铁股份有限公司西厂区	4#转炉二次烟气排放口074(DA074)	温度	60.1	60.3	°C	0.4°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-28	迁西县	河北津西钢铁股份有限公司西厂区	3#转炉二次烟气排放口(DA001)	颗粒物	2.9	2.14	mg/m3	- 0.44mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-28	迁西县	河北津西钢铁股份有限公司西厂区	3#转炉二次烟气排放口(DA001)	颗粒物	2.4	2.17	mg/m3	- 0.44mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-28	迁西县	河北津西钢铁股份有限公司西厂区	3#转炉二次烟气排放口(DA001)	颗粒物	2.5	2.16	mg/m3	- 0.44mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-28	迁西县	河北津西钢铁股份有限公司西厂区	3#转炉二次烟气排放口(DA001)	流速	11.4	11.74	m/s	2.97%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格

2023-08-28	迁西县	河北津西钢铁股份有限公司西厂区	3#转炉二次烟气排放口(DA001)	流速	11.5	11.72	m/s	2.97%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-28	迁西县	河北津西钢铁股份有限公司西厂区	3#转炉二次烟气排放口(DA001)	流速	11.4	11.85	m/s	2.97%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-28	迁西县	河北津西钢铁股份有限公司西厂区	3#转炉二次烟气排放口(DA001)	湿度	0.8	0.77	%	0.01%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-08-28	迁西县	河北津西钢铁股份有限公司西厂区	3#转炉二次烟气排放口(DA001)	湿度	0.8	0.81	%	0.01%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-08-28	迁西县	河北津西钢铁股份有限公司西厂区	3#转炉二次烟气排放口(DA001)	湿度	0.8	0.85	%	0.01%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-08-28	迁西县	河北津西钢铁股份有限公司西厂区	3#转炉二次烟气排放口(DA001)	温度	63.7	64.8	°C	1°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-28	迁西县	河北津西钢铁股份有限公司西厂区	3#转炉二次烟气排放口(DA001)	温度	62.3	63.2	°C	1°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-28	迁西县	河北津西钢铁股份有限公司西厂区	3#转炉二次烟气排放口(DA001)	温度	60.5	61.5	°C	1°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-29	迁西县	河北津西钢铁股份有限公司西厂区	3#、4#竖炉焙烧烟气排放口028(DA028)	氮氧化物	25	26.08	mg/m ³	0.45mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m ³	合格

2023-08-29	迁西县	河北津西钢铁股份有限公司西厂区	3#、4#竖炉焙烧烟气排放口028(DA028)	氮氧化物	25	25.96	mg/m ³	0.45mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m ³	合格
2023-08-29	迁西县	河北津西钢铁股份有限公司西厂区	3#、4#竖炉焙烧烟气排放口028(DA028)	氮氧化物	31	27.22	mg/m ³	0.45mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m ³	合格
2023-08-29	迁西县	河北津西钢铁股份有限公司西厂区	3#、4#竖炉焙烧烟气排放口028(DA028)	氮氧化物	24	28.25	mg/m ³	0.45mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m ³	合格
2023-08-29	迁西县	河北津西钢铁股份有限公司西厂区	3#、4#竖炉焙烧烟气排放口028(DA028)	氮氧化物	27	27.11	mg/m ³	0.45mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m ³	合格
2023-08-29	迁西县	河北津西钢铁股份有限公司西厂区	3#、4#竖炉焙烧烟气排放口028(DA028)	氮氧化物	26	26.03	mg/m ³	0.45mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m ³	合格
2023-08-29	迁西县	河北津西钢铁股份有限公司西厂区	3#、4#竖炉焙烧烟气排放口028(DA028)	二氧化硫	<3	5.65	mg/m ³	2.12mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m ³	合格
2023-08-29	迁西县	河北津西钢铁股份有限公司西厂区	3#、4#竖炉焙烧烟气排放口028(DA028)	二氧化硫	<3	2.24	mg/m ³	2.12mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m ³	合格
2023-08-29	迁西县	河北津西钢铁股份有限公司西厂区	3#、4#竖炉焙烧烟气排放口028(DA028)	二氧化硫	<3	2.89	mg/m ³	2.12mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m ³	合格
2023-08-29	迁西县	河北津西钢铁股份有限公司西厂区	3#、4#竖炉焙烧烟气排放口028(DA028)	二氧化硫	<3	3.56	mg/m ³	2.12mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m ³	合格

2023-08-29	迁西县	河北津西钢铁股份有限公司西厂区	3#、4#竖炉焙烧烟气排放口028(DA028)	二氧化硫	<3	1.77	mg/m3	2.12mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-29	迁西县	河北津西钢铁股份有限公司西厂区	3#、4#竖炉焙烧烟气排放口028(DA028)	二氧化硫	<3	5.62	mg/m3	2.12mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-29	迁西县	河北津西钢铁股份有限公司西厂区	3#、4#竖炉焙烧烟气排放口028(DA028)	含氧量	16.7	16.64	%	0.89%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	迁西县	河北津西钢铁股份有限公司西厂区	3#、4#竖炉焙烧烟气排放口028(DA028)	含氧量	16.5	16.58	%	0.89%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	迁西县	河北津西钢铁股份有限公司西厂区	3#、4#竖炉焙烧烟气排放口028(DA028)	含氧量	16.6	16.73	%	0.89%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	迁西县	河北津西钢铁股份有限公司西厂区	3#、4#竖炉焙烧烟气排放口028(DA028)	含氧量	16.5	16.52	%	0.89%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	迁西县	河北津西钢铁股份有限公司西厂区	3#、4#竖炉焙烧烟气排放口028(DA028)	含氧量	16.5	16.61	%	0.89%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	迁西县	河北津西钢铁股份有限公司西厂区	3#、4#竖炉焙烧烟气排放口028(DA028)	含氧量	16.5	16.62	%	0.89%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	迁西县	河北津西钢铁股份有限公司西厂区	3#、4#竖炉焙烧烟气排放口028(DA028)	颗粒物	2.5	3.43	mg/m3	0.41mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格

2023-08-29	迁西县	河北津西钢铁集团有限公司西厂区	3#、4#竖炉焙烧烟气排放口028(DA028)	颗粒物	2.8	3.32	mg/m ³	0.41mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m ³	合格
2023-08-29	迁西县	河北津西钢铁集团有限公司西厂区	3#、4#竖炉焙烧烟气排放口028(DA028)	颗粒物	2.4	2.19	mg/m ³	0.41mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m ³	合格
2023-08-29	迁西县	河北津西钢铁集团有限公司西厂区	3#、4#竖炉焙烧烟气排放口028(DA028)	流速	12.2	12.06	m/s	-1.49%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-29	迁西县	河北津西钢铁集团有限公司西厂区	3#、4#竖炉焙烧烟气排放口028(DA028)	流速	12.1	11.88	m/s	-1.49%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-29	迁西县	河北津西钢铁集团有限公司西厂区	3#、4#竖炉焙烧烟气排放口028(DA028)	流速	11.9	11.72	m/s	-1.49%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-29	迁西县	河北津西钢铁集团有限公司西厂区	3#、4#竖炉焙烧烟气排放口028(DA028)	湿度	10.7	10.89	%	-4.47%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-29	迁西县	河北津西钢铁集团有限公司西厂区	3#、4#竖炉焙烧烟气排放口028(DA028)	湿度	10.7	9.6	%	-4.47%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-29	迁西县	河北津西钢铁集团有限公司西厂区	3#、4#竖炉焙烧烟气排放口028(DA028)	湿度	10.8	10.25	%	-4.47%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-29	迁西县	河北津西钢铁集团有限公司西厂区	3#、4#竖炉焙烧烟气排放口028(DA028)	温度	83.6	83.63	℃	0.19℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格

2023-08-29	迁西县	河北津西钢铁股份有限公司西厂区	3#、4#竖炉焙烧烟气排放口028(DA028)	温度	84	83.86	°C	0.19°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-29	迁西县	河北津西钢铁股份有限公司西厂区	3#、4#竖炉焙烧烟气排放口028(DA028)	温度	84.5	85.18	°C	0.19°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-31	迁西县	迁西县名诚特种合金材料厂	布袋除尘器+脱硫装置排气筒001(DA001)	颗粒物	3.7	3.67	mg/m3	- 0.08mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-31	迁西县	迁西县名诚特种合金材料厂	布袋除尘器+脱硫装置排气筒001(DA001)	颗粒物	4.4	4.11	mg/m3	- 0.08mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-31	迁西县	迁西县名诚特种合金材料厂	布袋除尘器+脱硫装置排气筒001(DA001)	颗粒物	4	4.06	mg/m3	- 0.08mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-31	迁西县	迁西县名诚特种合金材料厂	布袋除尘器+脱硫装置排气筒001(DA001)	含氧量	20	20.27	%	1.87%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-31	迁西县	迁西县名诚特种合金材料厂	布袋除尘器+脱硫装置排气筒001(DA001)	含氧量	20	20.15	%	1.87%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-31	迁西县	迁西县名诚特种合金材料厂	布袋除尘器+脱硫装置排气筒001(DA001)	含氧量	19.9	20.34	%	1.87%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-31	迁西县	迁西县名诚特种合金材料厂	布袋除尘器+脱硫装置排气筒001(DA001)	含氧量	19.9	20.18	%	1.87%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-31	迁西县	迁西县名诚特种合金材料厂	布袋除尘器+脱硫装置排气筒001(DA001)	含氧量	20	19.98	%	1.87%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-31	迁西县	迁西县名诚特种合金材料厂	布袋除尘器+脱硫装置排气筒001(DA001)	含氧量	20	19.93	%	1.87%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格

2023-08-31	迁西县	迁西县名诚特种合金材料厂	布袋除尘器+脱硫装置排气筒001(DA001)	流速	23.9	24.14	m/s	1.1%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-31	迁西县	迁西县名诚特种合金材料厂	布袋除尘器+脱硫装置排气筒001(DA001)	流速	23.6	23.97	m/s	1.1%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-31	迁西县	迁西县名诚特种合金材料厂	布袋除尘器+脱硫装置排气筒001(DA001)	流速	23.7	23.87	m/s	1.1%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-31	迁西县	迁西县名诚特种合金材料厂	布袋除尘器+脱硫装置排气筒001(DA001)	湿度	4	4.24	%	0.23%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-08-31	迁西县	迁西县名诚特种合金材料厂	布袋除尘器+脱硫装置排气筒001(DA001)	湿度	4.1	4.31	%	0.23%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-08-31	迁西县	迁西县名诚特种合金材料厂	布袋除尘器+脱硫装置排气筒001(DA001)	湿度	4.2	4.45	%	0.23%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-08-31	迁西县	迁西县名诚特种合金材料厂	布袋除尘器+脱硫装置排气筒001(DA001)	温度	61.3	61.18	°C	0.12°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-31	迁西县	迁西县名诚特种合金材料厂	布袋除尘器+脱硫装置排气筒001(DA001)	温度	64.9	65.16	°C	0.12°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-31	迁西县	迁西县名诚特种合金材料厂	布袋除尘器+脱硫装置排气筒001(DA001)	温度	69.6	69.82	°C	0.12°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-29	迁西县	唐山友利焦化有限公司	推焦干熄焦二合一除尘地面站排放口(DA001)	颗粒物	1.1	0.62	mg/m ³	- 0.24mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m ³	合格
2023-08-29	迁西县	唐山友利焦化有限公司	推焦干熄焦二合一除尘地面站排放口(DA001)	颗粒物	1.0	0.68	mg/m ³	- 0.24mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m ³	合格
2023-08-29	迁西县	唐山友利焦化有限公司	推焦干熄焦二合一除尘地面站排放口(DA001)	颗粒物	1.0	1.06	mg/m ³	- 0.24mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m ³	合格

2023-08-29	迁西县	唐山友利焦化有限公司	推焦干熄焦二合一除尘地面站排放口 (DA001)	流速	8.9	8.65	m/s	-0.82%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-29	迁西县	唐山友利焦化有限公司	推焦干熄焦二合一除尘地面站排放口 (DA001)	流速	8.7	8.76	m/s	-0.82%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-29	迁西县	唐山友利焦化有限公司	推焦干熄焦二合一除尘地面站排放口 (DA001)	流速	8.1	8.1	m/s	-0.82%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-29	迁西县	唐山友利焦化有限公司	推焦干熄焦二合一除尘地面站排放口 (DA001)	湿度	0.4	0.31	%	0.03%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-08-29	迁西县	唐山友利焦化有限公司	推焦干熄焦二合一除尘地面站排放口 (DA001)	湿度	0.3	0.41	%	0.03%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-08-29	迁西县	唐山友利焦化有限公司	推焦干熄焦二合一除尘地面站排放口 (DA001)	湿度	0.4	0.47	%	0.03%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-08-29	迁西县	唐山友利焦化有限公司	推焦干熄焦二合一除尘地面站排放口 (DA001)	温度	67.2	66.98	°C	-0.19°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-29	迁西县	唐山友利焦化有限公司	推焦干熄焦二合一除尘地面站排放口 (DA001)	温度	66.1	66.28	°C	-0.19°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-29	迁西县	唐山友利焦化有限公司	推焦干熄焦二合一除尘地面站排放口 (DA001)	温度	66.1	65.59	°C	-0.19°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-29	迁西县	唐山友利焦化有限公司	装煤地面除尘排放口 (DA001)	二氧化硫	<3	4.84	mg/m ³	1.71mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m ³	合格
2023-08-29	迁西县	唐山友利焦化有限公司	装煤地面除尘排放口 (DA001)	二氧化硫	<3	0.84	mg/m ³	1.71mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m ³	合格
2023-08-29	迁西县	唐山友利焦化有限公司	装煤地面除尘排放口 (DA001)	二氧化硫	<3	1.03	mg/m ³	1.71mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m ³	合格
2023-08-29	迁西县	唐山友利焦化有限公司	装煤地面除尘排放口 (DA001)	二氧化硫	<3	6.47	mg/m ³	1.71mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m ³	合格

2023-08-29	迁西县	唐山友利焦化有限公司	装煤地面除尘排放口 (DA001)	二氧化硫	<3	3.19	mg/m3	1.71mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-29	迁西县	唐山友利焦化有限公司	装煤地面除尘排放口 (DA001)	二氧化硫	<3	2.88	mg/m3	1.71mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-29	迁西县	唐山友利焦化有限公司	装煤地面除尘排放口 (DA001)	含氧量	19.6	19.34	%	1.24%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	迁西县	唐山友利焦化有限公司	装煤地面除尘排放口 (DA001)	含氧量	20.8	20.98	%	1.24%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	迁西县	唐山友利焦化有限公司	装煤地面除尘排放口 (DA001)	含氧量	20.8	20.72	%	1.24%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	迁西县	唐山友利焦化有限公司	装煤地面除尘排放口 (DA001)	含氧量	20.6	20.52	%	1.24%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	迁西县	唐山友利焦化有限公司	装煤地面除尘排放口 (DA001)	含氧量	20.1	20.10	%	1.24%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	迁西县	唐山友利焦化有限公司	装煤地面除尘排放口 (DA001)	含氧量	20.0	19.75	%	1.24%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	迁西县	唐山友利焦化有限公司	装煤地面除尘排放口 (DA001)	颗粒物	4.1	2.4	mg/m3	- 0.28mg/m	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-29	迁西县	唐山友利焦化有限公司	装煤地面除尘排放口 (DA001)	颗粒物	2.4	2.64	mg/m3	- 0.28mg/m	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-29	迁西县	唐山友利焦化有限公司	装煤地面除尘排放口 (DA001)	颗粒物	2.8	3.42	mg/m3	- 0.28mg/m	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-29	迁西县	唐山友利焦化有限公司	装煤地面除尘排放口 (DA001)	流速	7.8	7.53	m/s	-2.49%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-29	迁西县	唐山友利焦化有限公司	装煤地面除尘排放口 (DA001)	流速	8.5	8.30	m/s	-2.49%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-29	迁西县	唐山友利焦化有限公司	装煤地面除尘排放口 (DA001)	流速	7.8	7.65	m/s	-2.49%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-29	迁西县	唐山友利焦化有限公司	装煤地面除尘排放口 (DA001)	湿度	2.2	2.39	%	0.53%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-08-29	迁西县	唐山友利焦化有限公司	装煤地面除尘排放口 (DA001)	湿度	2.2	2.89	%	0.53%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-08-29	迁西县	唐山友利焦化有限公司	装煤地面除尘排放口 (DA001)	湿度	2.1	2.81	%	0.53%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格

2023-08-29	迁西县	唐山友利焦化有限公司	装煤地面除尘排放口 (DA001)	温度	64.3	64.1	°C	0.55°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-29	迁西县	唐山友利焦化有限公司	装煤地面除尘排放口 (DA001)	温度	73.2	74.80	°C	0.55°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-29	迁西县	唐山友利焦化有限公司	装煤地面除尘排放口 (DA001)	温度	72.8	73.05	°C	0.55°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-28	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1#烧结机尾除尘烟 囱出口(DA096)	颗粒物	2.1	1.878	mg/m3	- 0.09mg/m	绝对误差	绝对误差不超过 ±5mg/m3	合格
2023-08-28	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1#烧结机尾除尘烟 囱出口(DA096)	颗粒物	1.8	1.778	mg/m3	- 0.09mg/m	绝对误差	绝对误差不超过 ±5mg/m3	合格
2023-08-28	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1#烧结机尾除尘烟 囱出口(DA096)	颗粒物	1.7	1.697	mg/m3	- 0.09mg/m	绝对误差	绝对误差不超过 ±5mg/m3	合格
2023-08-28	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号烧结机头除尘 脱硫脱硝烟囱出口 (DA100)	颗粒物	1.8	2.017	mg/m3	0.06mg/m 3	绝对误差	绝对误差不超过 ±5mg/m3	合格
2023-08-28	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号烧结机头除尘 脱硫脱硝烟囱出口 (DA100)	颗粒物	2	1.796	mg/m3	0.06mg/m 3	绝对误差	绝对误差不超过 ±5mg/m3	合格
2023-08-28	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号烧结机头除尘 脱硫脱硝烟囱出口 (DA100)	颗粒物	1.7	1.844	mg/m3	0.06mg/m 3	绝对误差	绝对误差不超过 ±5mg/m3	合格
2023-08-28	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号烧结机头除尘 脱硫脱硝烟囱出口 (DA100)	氮氧化物	4	10.663	mg/m3	5.29mg/m 3	绝对误差	绝对误差不超过 ±12mg/m3	合格
2023-08-28	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号烧结机头除尘 脱硫脱硝烟囱出口 (DA100)	氮氧化物	4	9.839	mg/m3	5.29mg/m 3	绝对误差	绝对误差不超过 ±12mg/m3	合格
2023-08-28	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号烧结机头除尘 脱硫脱硝烟囱出口 (DA100)	氮氧化物	5	10.146	mg/m3	5.29mg/m 3	绝对误差	绝对误差不超过 ±12mg/m3	合格
2023-08-28	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号烧结机头除尘 脱硫脱硝烟囱出口 (DA100)	氮氧化物	5	9.972	mg/m3	5.29mg/m 3	绝对误差	绝对误差不超过 ±12mg/m3	合格

2023-08-28	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号烧结机头除尘脱硫脱硝烟囱出口(DA100)	氮氧化物	5	9.135	mg/m3	5.29mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-28	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号烧结机头除尘脱硫脱硝烟囱出口(DA100)	氮氧化物	6	10.946	mg/m3	5.29mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-28	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号烧结机头除尘脱硫脱硝烟囱出口(DA100)	二氧化硫	11	12.211	mg/m3	- 6.06mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-28	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号烧结机头除尘脱硫脱硝烟囱出口(DA100)	二氧化硫	13	5.818	mg/m3	- 6.06mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-28	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号烧结机头除尘脱硫脱硝烟囱出口(DA100)	二氧化硫	17	6.289	mg/m3	- 6.06mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-28	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号烧结机头除尘脱硫脱硝烟囱出口(DA100)	二氧化硫	16	2.996	mg/m3	- 6.06mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-28	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号烧结机头除尘脱硫脱硝烟囱出口(DA100)	二氧化硫	9	10.404	mg/m3	- 6.06mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-28	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号烧结机头除尘脱硫脱硝烟囱出口(DA100)	二氧化硫	18	9.919	mg/m3	- 6.06mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-28	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1#烧结机尾除尘烟囱出口(DA096)	流速	13.1	14.317	m/s	8.23%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-28	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1#烧结机尾除尘烟囱出口(DA096)	流速	13.8	14.172	m/s	8.23%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-28	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1#烧结机尾除尘烟囱出口(DA096)	流速	12.5	14.133	m/s	8.23%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-28	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1#烧结机尾除尘烟囱出口(DA096)	湿度	0.7	0.967	%	0.27%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-08-28	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1#烧结机尾除尘烟囱出口(DA096)	湿度	0.73	1.032	%	0.27%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格

2023-08-28	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1#烧结机尾除尘烟 囱出口(DA096)	湿度	0.76	0.986	%	0.27%	绝对误差	绝对误差不超过 $\pm 1.5\%$	合格
2023-08-28	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1#烧结机尾除尘烟 囱出口(DA096)	温度	145.2	142.786	°C	-0.95°C	绝对误差	绝对误差不超过 $\pm 3^{\circ}\text{C}$	合格
2023-08-28	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1#烧结机尾除尘烟 囱出口(DA096)	温度	145.6	144.586	°C	-0.95°C	绝对误差	绝对误差不超过 $\pm 3^{\circ}\text{C}$	合格
2023-08-28	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1#烧结机尾除尘烟 囱出口(DA096)	温度	145	145.586	°C	-0.95°C	绝对误差	绝对误差不超过 $\pm 3^{\circ}\text{C}$	合格
2023-08-28	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号烧结机头除尘 脱硫脱硝烟囱出口 (DA100)	含氧量	14.35	14.143	%	1.81%	相对准确度	相对准确度 $\leq 15\%$	合格
2023-08-28	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号烧结机头除尘 脱硫脱硝烟囱出口 (DA100)	含氧量	14.71	14.531	%	1.81%	相对准确度	相对准确度 $\leq 15\%$	合格
2023-08-28	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号烧结机头除尘 脱硫脱硝烟囱出口 (DA100)	含氧量	14.18	14.154	%	1.81%	相对准确度	相对准确度 $\leq 15\%$	合格
2023-08-28	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号烧结机头除尘 脱硫脱硝烟囱出口 (DA100)	含氧量	14.44	14.154	%	1.81%	相对准确度	相对准确度 $\leq 15\%$	合格
2023-08-28	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号烧结机头除尘 脱硫脱硝烟囱出口 (DA100)	含氧量	14.77	14.955	%	1.81%	相对准确度	相对准确度 $\leq 15\%$	合格
2023-08-28	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号烧结机头除尘 脱硫脱硝烟囱出口 (DA100)	含氧量	13.9	13.894	%	1.81%	相对准确度	相对准确度 $\leq 15\%$	合格
2023-08-28	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号烧结机头除尘 脱硫脱硝烟囱出口 (DA100)	流速	12.1	11.801	m/s	-5.29%	相对误差	相对误差不超过 $\pm 10\%$	合格
2023-08-28	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号烧结机头除尘 脱硫脱硝烟囱出口 (DA100)	流速	11.3	10.728	m/s	-5.29%	相对误差	相对误差不超过 $\pm 10\%$	合格

2023-08-28	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号烧结机头除尘脱硫脱硝烟囱出口(DA100)	流速	12.3	11.285	m/s	-5.29%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-28	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号烧结机头除尘脱硫脱硝烟囱出口(DA100)	湿度	19.4	19.797	%	1.1%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-28	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号烧结机头除尘脱硫脱硝烟囱出口(DA100)	湿度	19.27	19.104	%	1.1%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-28	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号烧结机头除尘脱硫脱硝烟囱出口(DA100)	湿度	18.46	18.852	%	1.1%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-28	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号烧结机头除尘脱硫脱硝烟囱出口(DA100)	温度	101.6	104.469	°C	1.95°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-28	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号烧结机头除尘脱硫脱硝烟囱出口(DA100)	温度	102.1	104.313	°C	1.95°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-28	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	新1号烧结机头除尘脱硫脱硝烟囱出口(DA100)	温度	101.4	102.172	°C	1.95°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-29	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#高炉出铁场布袋除尘烟囱出口(DA057)	颗粒物	3.6	2.113	mg/m3	- 0.72mg/m	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-29	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#高炉出铁场布袋除尘烟囱出口(DA057)	颗粒物	2.7	2.841	mg/m3	- 0.72mg/m	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-29	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#高炉出铁场布袋除尘烟囱出口(DA057)	颗粒物	3.1	2.278	mg/m3	- 0.72mg/m	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-29	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1#2#竖炉除尘脱硫湿电消白系统烟囱出口(DA044)	氮氧化物	13	9.773	mg/m3	-4.5mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-29	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1#2#竖炉除尘脱硫湿电消白系统烟囱出口(DA044)	氮氧化物	15	9.957	mg/m3	-4.5mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格

2023-08-29	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1#2#竖炉除尘脱硫湿电消白系统烟囱出口(DA044)	氮氧化物	13	8.9	mg/m3	-4.5mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-29	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1#2#竖炉除尘脱硫湿电消白系统烟囱出口(DA044)	氮氧化物	17	9.936	mg/m3	-4.5mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-29	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1#2#竖炉除尘脱硫湿电消白系统烟囱出口(DA044)	氮氧化物	14	11.123	mg/m3	-4.5mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-29	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1#2#竖炉除尘脱硫湿电消白系统烟囱出口(DA044)	氮氧化物	16	11.337	mg/m3	-4.5mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-29	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1#2#竖炉除尘脱硫湿电消白系统烟囱出口(DA044)	颗粒物	2.6	2.085	mg/m3	-0.64mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-29	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1#2#竖炉除尘脱硫湿电消白系统烟囱出口(DA044)	颗粒物	2.8	1.919	mg/m3	-0.64mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-29	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1#2#竖炉除尘脱硫湿电消白系统烟囱出口(DA044)	颗粒物	2.5	1.972	mg/m3	-0.64mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-29	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1#2#竖炉除尘脱硫湿电消白系统烟囱出口(DA044)	二氧化硫	3	2.755	mg/m3	-0.96mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-29	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1#2#竖炉除尘脱硫湿电消白系统烟囱出口(DA044)	二氧化硫	<3	1.778	mg/m3	-0.96mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-29	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1#2#竖炉除尘脱硫湿电消白系统烟囱出口(DA044)	二氧化硫	4	2.868	mg/m3	-0.96mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-29	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1#2#竖炉除尘脱硫湿电消白系统烟囱出口(DA044)	二氧化硫	3	1.809	mg/m3	-0.96mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格

2023-08-29	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1#2#竖炉除尘脱硫湿电消白系统烟囱出口(DA044)	二氧化硫	6	3.696	mg/m3	- 0.96mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-29	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1#2#竖炉除尘脱硫湿电消白系统烟囱出口(DA044)	二氧化硫	7	5.789	mg/m3	- 0.96mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-29	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1#2#竖炉除尘脱硫湿电消白系统烟囱出口(DA044)	含氧量	18.1	17.656	%	2.33%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1#2#竖炉除尘脱硫湿电消白系统烟囱出口(DA044)	含氧量	18.1	17.681	%	2.33%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1#2#竖炉除尘脱硫湿电消白系统烟囱出口(DA044)	含氧量	18	17.841	%	2.33%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1#2#竖炉除尘脱硫湿电消白系统烟囱出口(DA044)	含氧量	18	17.677	%	2.33%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1#2#竖炉除尘脱硫湿电消白系统烟囱出口(DA044)	含氧量	17.6	17.451	%	2.33%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1#2#竖炉除尘脱硫湿电消白系统烟囱出口(DA044)	含氧量	17.6	17.456	%	2.33%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1#2#竖炉除尘脱硫湿电消白系统烟囱出口(DA044)	流速	10.7	10.843	m/s	1.22%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-29	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1#2#竖炉除尘脱硫湿电消白系统烟囱出口(DA044)	流速	10.6	10.752	m/s	1.22%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-29	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1#2#竖炉除尘脱硫湿电消白系统烟囱出口(DA044)	流速	10.6	10.695	m/s	1.22%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格

2023-08-29	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1#2#竖炉除尘脱硫湿电消白系统烟囱出口(DA044)	湿度	10.66	10.633	%	1.63%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-29	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1#2#竖炉除尘脱硫湿电消白系统烟囱出口(DA044)	湿度	10.42	10.346	%	1.63%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-29	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1#2#竖炉除尘脱硫湿电消白系统烟囱出口(DA044)	湿度	10.17	10.797	%	1.63%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-29	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1#2#竖炉除尘脱硫湿电消白系统烟囱出口(DA044)	温度	51.7	51.813	°C	0.19°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-29	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1#2#竖炉除尘脱硫湿电消白系统烟囱出口(DA044)	温度	51.4	51.305	°C	0.19°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-29	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1#2#竖炉除尘脱硫湿电消白系统烟囱出口(DA044)	温度	51.4	51.939	°C	0.19°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-29	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#高炉出铁场布袋除尘烟囱出口(DA057)	流速	9.9	9.618	m/s	-3.42%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-29	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#高炉出铁场布袋除尘烟囱出口(DA057)	流速	10.2	10.54	m/s	-3.42%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-29	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#高炉出铁场布袋除尘烟囱出口(DA057)	流速	13.2	11.997	m/s	-3.42%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-29	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#高炉出铁场布袋除尘烟囱出口(DA057)	湿度	1.88	1.79	%	0%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-08-29	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#高炉出铁场布袋除尘烟囱出口(DA057)	湿度	1.86	1.93	%	0%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-08-29	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#高炉出铁场布袋除尘烟囱出口(DA057)	湿度	1.89	1.925	%	0%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-08-29	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#高炉出铁场布袋除尘烟囱出口(DA057)	温度	67.9	69.406	°C	-0.07°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-29	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#高炉出铁场布袋除尘烟囱出口(DA057)	温度	65.8	65.309	°C	-0.07°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格

2023-08-29	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#高炉出铁场布袋除尘烟囱出口(DA057)	温度	65.7	64.487	°C	-0.07°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-30	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#高炉矿槽电袋复合除尘烟囱出口(DA056)	颗粒物	1.9	1.279	mg/m3	- 0.63mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-30	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#高炉矿槽电袋复合除尘烟囱出口(DA056)	颗粒物	2.1	1.29	mg/m3	- 0.63mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-30	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#高炉矿槽电袋复合除尘烟囱出口(DA056)	颗粒物	1.8	1.331	mg/m3	- 0.63mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-30	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	高炉热风炉3#烟囱出口(DA053)	颗粒物	1.7	0.848	mg/m3	- 0.91mg/m	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-30	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	高炉热风炉3#烟囱出口(DA053)	颗粒物	1.9	0.826	mg/m3	- 0.91mg/m	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-30	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	高炉热风炉3#烟囱出口(DA053)	颗粒物	1.6	0.777	mg/m3	- 0.91mg/m	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-30	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	高炉热风炉3#烟囱出口(DA053)	氮氧化物	13	5.991	mg/m3	- 2.73mg/m	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-30	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	高炉热风炉3#烟囱出口(DA053)	氮氧化物	12	7.243	mg/m3	- 2.73mg/m	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-30	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	高炉热风炉3#烟囱出口(DA053)	氮氧化物	7	3.471	mg/m3	- 2.73mg/m	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-30	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	高炉热风炉3#烟囱出口(DA053)	氮氧化物	8	5.679	mg/m3	- 2.73mg/m	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-30	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	高炉热风炉3#烟囱出口(DA053)	氮氧化物	8	7.398	mg/m3	- 2.73mg/m	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-30	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	高炉热风炉3#烟囱出口(DA053)	氮氧化物	7	8.836	mg/m3	- 2.73mg/m	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-30	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	高炉热风炉3#烟囱出口(DA053)	二氧化硫	<3	2.481	mg/m3	-1.3mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	高炉热风炉3#烟囱出口(DA053)	二氧化硫	<3	0.946	mg/m3	-1.3mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格

2023-08-30	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	高炉热风炉3#烟囱出口(DA053)	二氧化硫	3	2.052	mg/m3	-1.3mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-08-30	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	高炉热风炉3#烟囱出口(DA053)	二氧化硫	3	2.871	mg/m3	-1.3mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-08-30	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	高炉热风炉3#烟囱出口(DA053)	二氧化硫	4	1.297	mg/m3	-1.3mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-08-30	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	高炉热风炉3#烟囱出口(DA053)	二氧化硫	6	1.545	mg/m3	-1.3mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-08-30	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#高炉矿槽电袋复合除尘烟囱出口(DA056)	流速	9	8.806	m/s	0.57%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-30	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#高炉矿槽电袋复合除尘烟囱出口(DA056)	流速	8.7	8.782	m/s	0.57%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-30	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#高炉矿槽电袋复合除尘烟囱出口(DA056)	流速	8.5	8.743	m/s	0.57%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-30	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#高炉矿槽电袋复合除尘烟囱出口(DA056)	湿度	1.44	1.434	%	-0.01%	绝对误差	绝对误差不超过 ±1.5%	合格
2023-08-30	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#高炉矿槽电袋复合除尘烟囱出口(DA056)	湿度	1.43	1.435	%	-0.01%	绝对误差	绝对误差不超过 ±1.5%	合格
2023-08-30	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#高炉矿槽电袋复合除尘烟囱出口(DA056)	湿度	1.45	1.431	%	-0.01%	绝对误差	绝对误差不超过 ±1.5%	合格
2023-08-30	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#高炉矿槽电袋复合除尘烟囱出口(DA056)	温度	34.7	34.758	°C	0.22°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-30	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#高炉矿槽电袋复合除尘烟囱出口(DA056)	温度	34.8	35.479	°C	0.22°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格

2023-08-30	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#高炉矿槽电袋复合除尘烟囱出口(DA056)	温度	36.3	36.236	℃	0.22℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-08-30	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	高炉热风炉3#烟囱出口(DA053)	含氧量	6.9	6.976	%	9.76%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	高炉热风炉3#烟囱出口(DA053)	含氧量	4.5	4.975	%	9.76%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	高炉热风炉3#烟囱出口(DA053)	含氧量	4.4	4.722	%	9.76%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	高炉热风炉3#烟囱出口(DA053)	含氧量	7.6	8.018	%	9.76%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	高炉热风炉3#烟囱出口(DA053)	含氧量	4.7	4.722	%	9.76%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	高炉热风炉3#烟囱出口(DA053)	含氧量	5.2	5.769	%	9.76%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	高炉热风炉3#烟囱出口(DA053)	流速	7.8	7.741	m/s	1.71%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-30	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	高炉热风炉3#烟囱出口(DA053)	流速	7.2	7.704	m/s	1.71%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-30	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	高炉热风炉3#烟囱出口(DA053)	流速	7.8	7.734	m/s	1.71%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-30	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	高炉热风炉3#烟囱出口(DA053)	湿度	6.01	5.612	%	-3.17%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-30	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	高炉热风炉3#烟囱出口(DA053)	湿度	5.44	5.486	%	-3.17%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-30	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	高炉热风炉3#烟囱出口(DA053)	湿度	5.58	5.402	%	-3.17%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-30	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	高炉热风炉3#烟囱出口(DA053)	温度	158.9	159.681	℃	-0.88℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-08-30	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	高炉热风炉3#烟囱出口(DA053)	温度	160.2	159.181	℃	-0.88℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-08-30	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	高炉热风炉3#烟囱出口(DA053)	温度	157.4	154.983	℃	-0.88℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格

2023-08-31	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1700热轧1#2#蓄热式加热炉（煤）烟囱出口(DA020)	颗粒物	2.7	2.446	mg/m ³	0.07mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m ³	合格
2023-08-31	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1700热轧1#2#蓄热式加热炉（煤）烟囱出口(DA020)	颗粒物	2.3	2.395	mg/m ³	0.07mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m ³	合格
2023-08-31	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1700热轧1#2#蓄热式加热炉（煤）烟囱出口(DA020)	颗粒物	2	2.367	mg/m ³	0.07mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m ³	合格
2023-08-31	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1700热轧1#2#蓄热式加热炉（煤）烟囱出口(DA020)	氮氧化物	50	56.194	mg/m ³	10.2%	相对误差	相对误差不超过±30%	合格
2023-08-31	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1700热轧1#2#蓄热式加热炉（煤）烟囱出口(DA020)	氮氧化物	50	57.781	mg/m ³	10.2%	相对误差	相对误差不超过±30%	合格
2023-08-31	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1700热轧1#2#蓄热式加热炉（煤）烟囱出口(DA020)	氮氧化物	50	55.021	mg/m ³	10.2%	相对误差	相对误差不超过±30%	合格
2023-08-31	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1700热轧1#2#蓄热式加热炉（煤）烟囱出口(DA020)	氮氧化物	46	46.557	mg/m ³	10.2%	相对误差	相对误差不超过±30%	合格
2023-08-31	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1700热轧1#2#蓄热式加热炉（煤）烟囱出口(DA020)	氮氧化物	45	53.212	mg/m ³	10.2%	相对误差	相对误差不超过±30%	合格
2023-08-31	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1700热轧1#2#蓄热式加热炉（煤）烟囱出口(DA020)	氮氧化物	45	46.436	mg/m ³	10.2%	相对误差	相对误差不超过±30%	合格
2023-08-31	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1700热轧1#2#蓄热式加热炉（煤）烟囱出口(DA020)	二氧化硫	7	7.78	mg/m ³	- 0.85mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m ³	合格
2023-08-31	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1700热轧1#2#蓄热式加热炉（煤）烟囱出口(DA020)	二氧化硫	13	13.299	mg/m ³	- 0.85mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m ³	合格

2023-08-31	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1700热轧1#2#蓄热式加热炉（煤）烟囱出口(DA020)	二氧化硫	15	15.091	mg/m3	- 0.85mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-08-31	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1700热轧1#2#蓄热式加热炉（煤）烟囱出口(DA020)	二氧化硫	18	14.494	mg/m3	- 0.85mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-08-31	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1700热轧1#2#蓄热式加热炉（煤）烟囱出口(DA020)	二氧化硫	19	16.839	mg/m3	- 0.85mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-08-31	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1700热轧1#2#蓄热式加热炉（煤）烟囱出口(DA020)	二氧化硫	19	18.423	mg/m3	- 0.85mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-08-31	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1700热轧1#2#蓄热式加热炉（煤）烟囱出口(DA020)	含氧量	4.7	4.963	%	7.46%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-31	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1700热轧1#2#蓄热式加热炉（煤）烟囱出口(DA020)	含氧量	5.7	5.803	%	7.46%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-31	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1700热轧1#2#蓄热式加热炉（煤）烟囱出口(DA020)	含氧量	6.7	6.269	%	7.46%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-31	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1700热轧1#2#蓄热式加热炉（煤）烟囱出口(DA020)	含氧量	5.3	5.22	%	7.46%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-31	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1700热轧1#2#蓄热式加热炉（煤）烟囱出口(DA020)	含氧量	6.2	5.692	%	7.46%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-31	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1700热轧1#2#蓄热式加热炉（煤）烟囱出口(DA020)	含氧量	4.9	5.057	%	7.46%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-31	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1700热轧1#2#蓄热式加热炉（煤）烟囱出口(DA020)	流速	11.8	10.898	m/s	-5.2%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格

2023-08-31	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1700热轧1#2#蓄热式加热炉（煤）烟囱出口(DA020)	流速	10.5	9.492	m/s	-5.2%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-31	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1700热轧1#2#蓄热式加热炉（煤）烟囱出口(DA020)	流速	10	10.249	m/s	-5.2%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-31	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1700热轧1#2#蓄热式加热炉（煤）烟囱出口(DA020)	湿度	4.85	4.692	%	-0.17%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-08-31	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1700热轧1#2#蓄热式加热炉（煤）烟囱出口(DA020)	湿度	4.64	4.582	%	-0.17%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-08-31	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1700热轧1#2#蓄热式加热炉（煤）烟囱出口(DA020)	湿度	4.48	4.204	%	-0.17%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-08-31	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1700热轧1#2#蓄热式加热炉（煤）烟囱出口(DA020)	温度	95.6	96.649	°C	-0.08°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-31	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1700热轧1#2#蓄热式加热炉（煤）烟囱出口(DA020)	温度	97.1	95.702	°C	-0.08°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-31	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1700热轧1#2#蓄热式加热炉（煤）烟囱出口(DA020)	温度	94.5	94.608	°C	-0.08°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#回转窑窑尾布袋除尘烟囱出口(DA087)	颗粒物	2.2	1.77	mg/m3	- 0.35mg/m	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#回转窑窑尾布袋除尘烟囱出口(DA087)	颗粒物	1.8	1.788	mg/m3	- 0.35mg/m	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#回转窑窑尾布袋除尘烟囱出口(DA087)	颗粒物	2.3	1.687	mg/m3	- 0.35mg/m	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2号80MW煤气发电脱硫除尘系统烟囱(DA079)	烟尘	1.9	1.431	mg/m3	- 0.46mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格

2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2号80MW煤气发电 脱硫除尘系统烟囱 (DA079)	烟尘	1.8	1.437	mg/m3	- 0.46mg/m 3	绝对误差	绝对误差不超过 ±5mg/m3	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2号80MW煤气发电 脱硫除尘系统烟囱 (DA079)	烟尘	2	1.458	mg/m3	- 0.46mg/m 3	绝对误差	绝对误差不超过 ±5mg/m3	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#回转窑窑尾布袋除 尘烟囱出口(DA087)	氮氧化物	12	13.051	mg/m3	- 0.86mg/m	绝对误差	绝对误差不超过 ±12mg/m3	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#回转窑窑尾布袋除 尘烟囱出口(DA087)	氮氧化物	10	10.089	mg/m3	- 0.86mg/m	绝对误差	绝对误差不超过 ±12mg/m3	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#回转窑窑尾布袋除 尘烟囱出口(DA087)	氮氧化物	6	3.794	mg/m3	- 0.86mg/m	绝对误差	绝对误差不超过 ±12mg/m3	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#回转窑窑尾布袋除 尘烟囱出口(DA087)	氮氧化物	6	2.909	mg/m3	- 0.86mg/m	绝对误差	绝对误差不超过 ±12mg/m3	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#回转窑窑尾布袋除 尘烟囱出口(DA087)	氮氧化物	4	4.111	mg/m3	- 0.86mg/m	绝对误差	绝对误差不超过 ±12mg/m3	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#回转窑窑尾布袋除 尘烟囱出口(DA087)	氮氧化物	7	5.869	mg/m3	- 0.86mg/m	绝对误差	绝对误差不超过 ±12mg/m3	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2号80MW煤气发电 脱硫除尘系统烟囱 (DA079)	氮氧化物	15	14.422	mg/m3	- 4.12mg/m 3	绝对误差	绝对误差不超过 ±12mg/m3	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2号80MW煤气发电 脱硫除尘系统烟囱 (DA079)	氮氧化物	18	14.045	mg/m3	- 4.12mg/m 3	绝对误差	绝对误差不超过 ±12mg/m3	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2号80MW煤气发电 脱硫除尘系统烟囱 (DA079)	氮氧化物	20	13.542	mg/m3	- 4.12mg/m 3	绝对误差	绝对误差不超过 ±12mg/m3	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2号80MW煤气发电 脱硫除尘系统烟囱 (DA079)	氮氧化物	21	12.938	mg/m3	- 4.12mg/m 3	绝对误差	绝对误差不超过 ±12mg/m3	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2号80MW煤气发电 脱硫除尘系统烟囱 (DA079)	氮氧化物	18	13.776	mg/m3	- 4.12mg/m 3	绝对误差	绝对误差不超过 ±12mg/m3	合格

2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2号80MW煤气发电 脱硫除尘系统烟囱 (DA079)	氮氧化物	16	14.57	mg/m3	- 4.12mg/m 3	绝对误差	绝对误差不超过 ±12mg/m3	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#回转窑窑尾布袋除 尘烟囱出口(DA087)	二氧化硫	<3	4.996	mg/m3	3.01mg/m 3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#回转窑窑尾布袋除 尘烟囱出口(DA087)	二氧化硫	<3	5.118	mg/m3	3.01mg/m 3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#回转窑窑尾布袋除 尘烟囱出口(DA087)	二氧化硫	<3	5.182	mg/m3	3.01mg/m 3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#回转窑窑尾布袋除 尘烟囱出口(DA087)	二氧化硫	<3	4.394	mg/m3	3.01mg/m 3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#回转窑窑尾布袋除 尘烟囱出口(DA087)	二氧化硫	<3	3.954	mg/m3	3.01mg/m 3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#回转窑窑尾布袋除 尘烟囱出口(DA087)	二氧化硫	<3	3.392	mg/m3	3.01mg/m 3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#回转窑窑尾布袋除 尘烟囱出口(DA087)	含氧量	13.8	14.115	%	5.74%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#回转窑窑尾布袋除 尘烟囱出口(DA087)	含氧量	14.3	14.275	%	5.74%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#回转窑窑尾布袋除 尘烟囱出口(DA087)	含氧量	15	14.377	%	5.74%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#回转窑窑尾布袋除 尘烟囱出口(DA087)	含氧量	15.3	14.643	%	5.74%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#回转窑窑尾布袋除 尘烟囱出口(DA087)	含氧量	15.2	14.55	%	5.74%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#回转窑窑尾布袋除 尘烟囱出口(DA087)	含氧量	15.6	14.88	%	5.74%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#回转窑窑尾布袋除 尘烟囱出口(DA087)	流速	8.7	9.071	m/s	-2.56%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#回转窑窑尾布袋除 尘烟囱出口(DA087)	流速	9.1	8.264	m/s	-2.56%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#回转窑窑尾布袋除 尘烟囱出口(DA087)	流速	8	7.812	m/s	-2.56%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格

2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#回转窑窑尾布袋除尘烟囱出口(DA087)	湿度	7.62	6.869	%	-3.75%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#回转窑窑尾布袋除尘烟囱出口(DA087)	湿度	6.55	6.527	%	-3.75%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#回转窑窑尾布袋除尘烟囱出口(DA087)	湿度	6.61	6.608	%	-3.75%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#回转窑窑尾布袋除尘烟囱出口(DA087)	温度	197.5	196.913	°C	-0.57°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#回转窑窑尾布袋除尘烟囱出口(DA087)	温度	197.1	198.074	°C	-0.57°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#回转窑窑尾布袋除尘烟囱出口(DA087)	温度	198.2	196.103	°C	-0.57°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2号80MW煤气发电脱硫除尘系统烟囱(DA079)	二氧化硫	4	6.776	mg/m3	0.85mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2号80MW煤气发电脱硫除尘系统烟囱(DA079)	二氧化硫	3	5.576	mg/m3	0.85mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2号80MW煤气发电脱硫除尘系统烟囱(DA079)	二氧化硫	<3	5.054	mg/m3	0.85mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2号80MW煤气发电脱硫除尘系统烟囱(DA079)	二氧化硫	4	5.27	mg/m3	0.85mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2号80MW煤气发电脱硫除尘系统烟囱(DA079)	二氧化硫	9	6.439	mg/m3	0.85mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2号80MW煤气发电脱硫除尘系统烟囱(DA079)	二氧化硫	8	5.503	mg/m3	0.85mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2号80MW煤气发电脱硫除尘系统烟囱(DA079)	含氧量	7	6.671	%	5.82%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格

2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2号80MW煤气发电 脱硫除尘系统烟囱 (DA079)	含氧量	6.5	6.402	%	5.82%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2号80MW煤气发电 脱硫除尘系统烟囱 (DA079)	含氧量	5.7	6.073	%	5.82%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2号80MW煤气发电 脱硫除尘系统烟囱 (DA079)	含氧量	6	6.467	%	5.82%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2号80MW煤气发电 脱硫除尘系统烟囱 (DA079)	含氧量	6.3	6.035	%	5.82%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2号80MW煤气发电 脱硫除尘系统烟囱 (DA079)	含氧量	6.3	6.264	%	5.82%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2号80MW煤气发电 脱硫除尘系统烟囱 (DA079)	流速	19.7	19.971	m/s	0%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2号80MW煤气发电 脱硫除尘系统烟囱 (DA079)	流速	20.7	20.328	m/s	0%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2号80MW煤气发电 脱硫除尘系统烟囱 (DA079)	流速	20	20.079	m/s	0%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2号80MW煤气发电 脱硫除尘系统烟囱 (DA079)	湿度	4.87	4.769	%	0.05%	绝对误差	绝对误差不超过 ±1.5%	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2号80MW煤气发电 脱硫除尘系统烟囱 (DA079)	湿度	4.51	4.651	%	0.05%	绝对误差	绝对误差不超过 ±1.5%	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2号80MW煤气发电 脱硫除尘系统烟囱 (DA079)	湿度	4.66	4.763	%	0.05%	绝对误差	绝对误差不超过 ±1.5%	合格

2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2号80MW煤气发电脱硫除尘系统烟囱(DA079)	温度	150.6	151.029	°C	0.82°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2号80MW煤气发电脱硫除尘系统烟囱(DA079)	温度	149.1	150.031	°C	0.82°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-09-01	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2号80MW煤气发电脱硫除尘系统烟囱(DA079)	温度	149.6	150.711	°C	0.82°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-09-02	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2*150吨转炉二次布袋除尘烟囱出口(DA049)	颗粒物	2.3	1.563	mg/m3	- 0.64mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-09-02	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2*150吨转炉二次布袋除尘烟囱出口(DA049)	颗粒物	2.1	1.678	mg/m3	- 0.64mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-09-02	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2*150吨转炉二次布袋除尘烟囱出口(DA049)	颗粒物	2.5	1.734	mg/m3	- 0.64mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-09-02	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2*150吨转炉三次除尘1号烟囱出口(DA092)	颗粒物	1.6	1.393	mg/m3	- 0.38mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-09-02	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2*150吨转炉三次除尘1号烟囱出口(DA092)	颗粒物	1.8	1.376	mg/m3	- 0.38mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-09-02	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2*150吨转炉三次除尘1号烟囱出口(DA092)	颗粒物	1.9	1.386	mg/m3	- 0.38mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-09-02	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2*150吨转炉二次布袋除尘烟囱出口(DA049)	流速	14.5	13.971	m/s	-2.59%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-09-02	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2*150吨转炉二次布袋除尘烟囱出口(DA049)	流速	14.1	13.858	m/s	-2.59%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格

2023-09-02	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2*150吨转炉二次布袋除尘烟囱出口 (DA049)	流速	14.3	13.971	m/s	-2.59%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-09-02	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2*150吨转炉二次布袋除尘烟囱出口 (DA049)	湿度	1.95	1.912	%	-0.01%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-09-02	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2*150吨转炉二次布袋除尘烟囱出口 (DA049)	湿度	1.91	1.914	%	-0.01%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-09-02	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2*150吨转炉二次布袋除尘烟囱出口 (DA049)	湿度	1.9	1.901	%	-0.01%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-09-02	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2*150吨转炉二次布袋除尘烟囱出口 (DA049)	温度	82.1	81.592	°C	0.64°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-09-02	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2*150吨转炉二次布袋除尘烟囱出口 (DA049)	温度	82.5	84.785	°C	0.64°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-09-02	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2*150吨转炉二次布袋除尘烟囱出口 (DA049)	温度	86.7	86.852	°C	0.64°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-09-02	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2*150吨转炉三次除尘1号烟囱出口 (DA092)	流速	11.6	12.056	m/s	1.36%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-09-02	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2*150吨转炉三次除尘1号烟囱出口 (DA092)	流速	11.8	11.861	m/s	1.36%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-09-02	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2*150吨转炉三次除尘1号烟囱出口 (DA092)	流速	12	11.969	m/s	1.36%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-09-02	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2*150吨转炉三次除尘1号烟囱出口 (DA092)	湿度	3.01	2.947	%	-0.05%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格

2023-09-02	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2*150吨转炉三次除尘1号烟囱出口 (DA092)	湿度	2.94	2.874	%	-0.05%	绝对误差	绝对误差不超过 ±1.5%	合格
2023-09-02	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2*150吨转炉三次除尘1号烟囱出口 (DA092)	湿度	2.9	2.891	%	-0.05%	绝对误差	绝对误差不超过 ±1.5%	合格
2023-09-02	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2*150吨转炉三次除尘1号烟囱出口 (DA092)	温度	48.5	50.08	°C	1.59°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-09-02	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2*150吨转炉三次除尘1号烟囱出口 (DA092)	温度	49.2	51.04	°C	1.59°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-09-02	遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2*150吨转炉三次除尘1号烟囱出口 (DA092)	温度	50.1	51.472	°C	1.59°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-30	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	4#300m²烧结机头 (DA076)	氮氧化物	16	11.1	mg/m3	-3.6mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±12mg/m3	合格
2023-08-30	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	4#300m²烧结机头 (DA076)	氮氧化物	18	12.4	mg/m3	-3.6mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±12mg/m3	合格
2023-08-30	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	4#300m²烧结机头 (DA076)	氮氧化物	12	13.1	mg/m3	-3.6mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±12mg/m3	合格
2023-08-30	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	4#300m²烧结机头 (DA076)	氮氧化物	10	7.9	mg/m3	-3.6mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±12mg/m3	合格
2023-08-30	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	4#300m²烧结机头 (DA076)	氮氧化物	8	7.5	mg/m3	-3.6mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±12mg/m3	合格
2023-08-30	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	4#300m²烧结机头 (DA076)	氮氧化物	16	6.4	mg/m3	-3.6mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±12mg/m3	合格

2023-08-30	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	4#300m²烧结机头(DA076)	二氧化硫	4	2.1	mg/m3	-2.1mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	4#300m²烧结机头(DA076)	二氧化硫	4	2.2	mg/m3	-2.1mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	4#300m²烧结机头(DA076)	二氧化硫	4	2.2	mg/m3	-2.1mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	4#300m²烧结机头(DA076)	二氧化硫	4	2.0	mg/m3	-2.1mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	4#300m²烧结机头(DA076)	二氧化硫	5	2.0	mg/m3	-2.1mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	4#300m²烧结机头(DA076)	二氧化硫	4	1.9	mg/m3	-2.1mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	4#300m²烧结机头(DA076)	颗粒物	2.2	2.6	mg/m3	- 0.34mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-30	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	4#300m²烧结机头(DA076)	颗粒物	2.7	1.9	mg/m3	- 0.34mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-30	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	4#300m²烧结机头(DA076)	颗粒物	2.5	1.9	mg/m3	- 0.34mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-30	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	4#300m²烧结机头(DA076)	含氧量	14.92	15.54	%	5.94%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	4#300m²烧结机头(DA076)	含氧量	14.79	15.45	%	5.94%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	4#300m²烧结机头(DA076)	含氧量	14.84	15.54	%	5.94%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格

2023-08-30	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	4#300m²烧结机头(DA076)	含氧量	14.77	15.53	%	5.94%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	4#300m²烧结机头(DA076)	含氧量	14.94	15.70	%	5.94%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	4#300m²烧结机头(DA076)	含氧量	14.92	15.90	%	5.94%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	4#300m²烧结机头(DA076)	流速	8.8	8.98	m/s	2.43%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-30	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	4#300m²烧结机头(DA076)	流速	8.6	8.78	m/s	2.43%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-30	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	4#300m²烧结机头(DA076)	流速	8.5	8.76	m/s	2.43%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-30	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	4#300m²烧结机头(DA076)	湿度	14.2	13.80	%	-3.06%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-30	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	4#300m²烧结机头(DA076)	湿度	14.4	13.81	%	-3.06%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-30	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	4#300m²烧结机头(DA076)	湿度	14.5	14.17	%	-3.06%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-30	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	4#300m²烧结机头(DA076)	温度	105.7	104.2	℃	-2.53℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-08-30	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	4#300m²烧结机头(DA076)	温度	105.1	103.5	℃	-2.53℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-08-30	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	4#300m²烧结机头(DA076)	温度	106.0	101.5	℃	-2.53℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格

2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉空气废气(DA045)	颗粒物	4.6	1.23	mg/m3	-3.4mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉空气废气(DA045)	颗粒物	4.9	1.21	mg/m3	-3.4mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉空气废气(DA045)	颗粒物	4.4	1.24	mg/m3	-3.4mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉煤气废气(DA047)	颗粒物	3.6	0.96	mg/m3	-2.92mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉煤气废气(DA047)	颗粒物	4.1	0.94	mg/m3	-2.92mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉煤气废气(DA047)	颗粒物	3.9	0.94	mg/m3	-2.92mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉空气废气(DA045)	氮氧化物	1	0.49	mg/m3	0.83mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉空气废气(DA045)	氮氧化物	1	1.28	mg/m3	0.83mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉空气废气(DA045)	氮氧化物	1	1.38	mg/m3	0.83mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉空气废气(DA045)	氮氧化物	1	1.61	mg/m3	0.83mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉空气废气(DA045)	氮氧化物	1	2.11	mg/m3	0.83mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉空气废气(DA045)	氮氧化物	1	4.11	mg/m3	0.83mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格

2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉煤气废气(DA047)	氮氧化物	1	5.94	mg/m3	9.4mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉煤气废气(DA047)	氮氧化物	1	7.40	mg/m3	9.4mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉煤气废气(DA047)	氮氧化物	1	18.88	mg/m3	9.4mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉煤气废气(DA047)	氮氧化物	1	11.84	mg/m3	9.4mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉煤气废气(DA047)	氮氧化物	1	9.59	mg/m3	9.4mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉煤气废气(DA047)	氮氧化物	1	8.75	mg/m3	9.4mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉空气废气(DA045)	二氧化硫	1	2.21	mg/m3	4.73mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉空气废气(DA045)	二氧化硫	1	6.22	mg/m3	4.73mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉空气废气(DA045)	二氧化硫	1	6.96	mg/m3	4.73mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉空气废气(DA045)	二氧化硫	1	5.81	mg/m3	4.73mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉空气废气(DA045)	二氧化硫	1	5.44	mg/m3	4.73mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉空气废气(DA045)	二氧化硫	1	7.76	mg/m3	4.73mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格

2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉煤气废气(DA047)	二氧化硫	1	6.78	mg/m3	3.64mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉煤气废气(DA047)	二氧化硫	1	9.17	mg/m3	3.64mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉煤气废气(DA047)	二氧化硫	1	4.14	mg/m3	3.64mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉煤气废气(DA047)	二氧化硫	1	3.30	mg/m3	3.64mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉煤气废气(DA047)	二氧化硫	1	2.33	mg/m3	3.64mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉煤气废气(DA047)	二氧化硫	1	2.14	mg/m3	3.64mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	9#1250m3高炉矿槽(DA001)	颗粒物	3.7	2.40	mg/m3	- 2.13mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	9#1250m3高炉矿槽(DA001)	颗粒物	4.9	1.95	mg/m3	- 2.13mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	9#1250m3高炉矿槽(DA001)	颗粒物	4.4	2.24	mg/m3	- 2.13mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	9#1250m3高炉矿槽(DA001)	流速	12.4	12.67	m/s	0.71%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	9#1250m3高炉矿槽(DA001)	流速	12.6	12.88	m/s	0.71%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	9#1250m3高炉矿槽(DA001)	流速	13.2	12.91	m/s	0.71%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格

2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	9#1250m3高炉矿槽(DA001)	湿度	3.0	1.86	%	-0.93%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	9#1250m3高炉矿槽(DA001)	湿度	2.4	1.60	%	-0.93%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	9#1250m3高炉矿槽(DA001)	湿度	2.4	1.55	%	-0.93%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	9#1250m3高炉矿槽(DA001)	温度	36.8	40.58	°C	1.04°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	9#1250m3高炉矿槽(DA001)	温度	42.0	40.14	°C	1.04°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	9#1250m3高炉矿槽(DA001)	温度	39.2	40.40	°C	1.04°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉空气废气(DA045)	含氧量	7.60	6.66	%	14.21%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉空气废气(DA045)	含氧量	6.40	5.61	%	14.21%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉空气废气(DA045)	含氧量	6.80	5.94	%	14.21%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉空气废气(DA045)	含氧量	6.37	5.42	%	14.21%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉空气废气(DA045)	含氧量	6.29	5.62	%	14.21%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉空气废气(DA045)	含氧量	6.22	5.58	%	14.21%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格

2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉空气废气(DA045)	流速	11.3	10.77	m/s	-1.29%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉空气废气(DA045)	流速	10.5	10.13	m/s	-1.29%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉空气废气(DA045)	流速	13.1	13.53	m/s	-1.29%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉空气废气(DA045)	湿度	16.1	14.36	%	-11.94%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉空气废气(DA045)	湿度	16.4	14.38	%	-11.94%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉空气废气(DA045)	湿度	16.5	14.41	%	-11.94%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉空气废气(DA045)	温度	49.9	52.00	℃	2.22℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉空气废气(DA045)	温度	49.9	52.23	℃	2.22℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉空气废气(DA045)	温度	50.2	52.43	℃	2.22℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉煤气废气(DA047)	含氧量	3.95	2.96	%	-0.9%	绝对误差	绝对误差不超过±1.0%	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉煤气废气(DA047)	含氧量	3.75	3.09	%	-0.9%	绝对误差	绝对误差不超过±1.0%	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉煤气废气(DA047)	含氧量	3.47	2.55	%	-0.9%	绝对误差	绝对误差不超过±1.0%	合格

2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉煤气废气(DA047)	含氧量	3.34	2.41	%	-0.9%	绝对误差	绝对误差不超过±1.0%	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉煤气废气(DA047)	含氧量	3.84	2.77	%	-0.9%	绝对误差	绝对误差不超过±1.0%	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉煤气废气(DA047)	含氧量	3.56	2.74	%	-0.9%	绝对误差	绝对误差不超过±1.0%	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉煤气废气(DA047)	流速	10.2	10.14	m/s	-1.52%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉煤气废气(DA047)	流速	9.8	10.60	m/s	-1.52%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉煤气废气(DA047)	流速	9.7	8.52	m/s	-1.52%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉煤气废气(DA047)	湿度	9.1	9.59	%	-1.47%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉煤气废气(DA047)	湿度	9.7	9.58	%	-1.47%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉煤气废气(DA047)	湿度	9.7	8.92	%	-1.47%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉煤气废气(DA047)	温度	42.7	43.41	℃	-0.12℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉煤气废气(DA047)	温度	40.9	40.32	℃	-0.12℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-09-01	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	1580热轧加热炉煤气废气(DA047)	温度	40.6	40.10	℃	-0.12℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格

2023-09-03	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	6#100t电炉加料冶炼 废气排放口 1(DA167)	颗粒物	4.6	1.85	mg/m3	- 2.91mg/m 3	绝对误差	绝对误差不超过 ±5mg/m3	合格
2023-09-03	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	6#100t电炉加料冶炼 废气排放口 1(DA167)	颗粒物	5.2	1.78	mg/m3	- 2.91mg/m 3	绝对误差	绝对误差不超过 ±5mg/m3	合格
2023-09-03	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	6#100t电炉加料冶炼 废气排放口 1(DA167)	颗粒物	4.3	1.75	mg/m3	- 2.91mg/m 3	绝对误差	绝对误差不超过 ±5mg/m3	合格
2023-09-03	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	6#100t电炉加料冶炼 废气排放口 1(DA167)	流速	14.3	13.67	m/s	-2.82%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-09-03	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	6#100t电炉加料冶炼 废气排放口 1(DA167)	流速	13.3	12.84	m/s	-2.82%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-09-03	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	6#100t电炉加料冶炼 废气排放口 1(DA167)	流速	13.9	13.82	m/s	-2.82%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-09-03	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	6#100t电炉加料冶炼 废气排放口 1(DA167)	湿度	4.70	3.90	%	-1.11%	绝对误差	绝对误差不超过 ±1.5%	合格
2023-09-03	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	6#100t电炉加料冶炼 废气排放口 1(DA167)	湿度	5.00	3.90	%	-1.11%	绝对误差	绝对误差不超过 ±1.5%	合格
2023-09-03	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	6#100t电炉加料冶炼 废气排放口 1(DA167)	湿度	4.70	3.26	%	-1.11%	绝对误差	绝对误差不超过 ±1.5%	合格
2023-09-03	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	6#100t电炉加料冶炼 废气排放口 1(DA167)	温度	65.4	65.39	℃	-0.07℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-09-03	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	6#100t电炉加料冶炼 废气排放口 1(DA167)	温度	65.3	65.44	℃	-0.07℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-09-03	迁安市	河北燕山钢铁集团有限公司	6#100t电炉加料冶炼 废气排放口 1(DA167)	温度	64.1	63.76	℃	-0.07℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格

2023-07-10	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	3#300烧结机头(DA001)	氮氧化物	23	15.56	mg/m3	- 7.99mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±12mg/m3	合格
2023-07-10	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	3#300烧结机头(DA001)	氮氧化物	22	14.79	mg/m3	- 7.99mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±12mg/m3	合格
2023-07-10	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	3#300烧结机头(DA001)	氮氧化物	23	15.30	mg/m3	- 7.99mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±12mg/m3	合格
2023-07-10	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	3#300烧结机头(DA001)	氮氧化物	25	15.98	mg/m3	- 7.99mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±12mg/m3	合格
2023-07-10	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	3#300烧结机头(DA001)	氮氧化物	26	17.09	mg/m3	- 7.99mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±12mg/m3	合格
2023-07-10	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	3#300烧结机头(DA001)	氮氧化物	24	16.32	mg/m3	- 7.99mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±12mg/m3	合格
2023-07-10	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	3#300烧结机头(DA001)	二氧化硫	6	4.09	mg/m3	- 3.17mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-07-10	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	3#300烧结机头(DA001)	二氧化硫	6	3.48	mg/m3	- 3.17mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-07-10	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	3#300烧结机头(DA001)	二氧化硫	6	3.84	mg/m3	- 3.17mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-07-10	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	3#300烧结机头(DA001)	二氧化硫	7	3.85	mg/m3	- 3.17mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-07-10	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	3#300烧结机头(DA001)	二氧化硫	9	5.07	mg/m3	- 3.17mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-07-10	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	3#300烧结机头(DA001)	二氧化硫	11	5.63	mg/m3	- 3.17mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格

2023-07-10	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	3#300烧结机头(DA001)	含氧量	17.24	15.89	%	8.55%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-07-10	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	3#300烧结机头(DA001)	含氧量	17.03	15.61	%	8.55%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-07-10	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	3#300烧结机头(DA001)	含氧量	16.88	15.43	%	8.55%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-07-10	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	3#300烧结机头(DA001)	含氧量	16.82	15.37	%	8.55%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-07-10	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	3#300烧结机头(DA001)	含氧量	16.95	15.51	%	8.55%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-07-10	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	3#300烧结机头(DA001)	含氧量	17.16	15.78	%	8.55%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-07-10	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	3#300烧结机头(DA001)	颗粒物	3.9	1.15	mg/m3	- 2.41mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-07-10	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	3#300烧结机头(DA001)	颗粒物	4.3	1.68	mg/m3	- 2.41mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-07-10	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	3#300烧结机头(DA001)	颗粒物	3.2	1.35	mg/m3	- 2.41mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-07-10	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	3#300烧结机头(DA001)	流速	8.5	9.01	m/s	6.9%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-07-10	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	3#300烧结机头(DA001)	流速	8.4	9.03	m/s	6.9%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-07-10	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	3#300烧结机头(DA001)	流速	8.3	8.89	m/s	6.9%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格

2023-07-10	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	3#300烧结机头(DA001)	湿度	9.7	10.31	%	3.86%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-07-10	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	3#300烧结机头(DA001)	湿度	10.2	10.47	%	3.86%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-07-10	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	3#300烧结机头(DA001)	湿度	10.4	10.69	%	3.86%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-07-10	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	3#300烧结机头(DA001)	温度	127.9	127.05	°C	-0.01°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-07-10	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	3#300烧结机头(DA001)	温度	127.5	127.85	°C	-0.01°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-07-10	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	3#300烧结机头(DA001)	温度	127.9	128.38	°C	-0.01°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-07-02	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	10#转炉二次烟气、三次烟气排放口111(DA111)	颗粒物	0.8	0.6	mg/m ³	- 0.07mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m ³	合格
2023-07-02	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	10#转炉二次烟气、三次烟气排放口111(DA111)	颗粒物	0.7	0.6	mg/m ³	- 0.07mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m ³	合格
2023-07-02	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	10#转炉二次烟气、三次烟气排放口111(DA111)	颗粒物	0.6	0.7	mg/m ³	- 0.07mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m ³	合格
2023-07-02	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	8#-10#转炉三次除尘1号(DA002)	颗粒物	0.7	0.7	mg/m ³	0.06mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m ³	合格
2023-07-02	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	8#-10#转炉三次除尘1号(DA002)	颗粒物	0.6	0.8	mg/m ³	0.06mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m ³	合格
2023-07-02	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	8#-10#转炉三次除尘1号(DA002)	颗粒物	0.7	0.7	mg/m ³	0.06mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m ³	合格

2023-07-02	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	8#-10#转炉三次除尘1号(DA002)	流速	14.3	13.8	m/s	-3.5%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-07-02	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	8#-10#转炉三次除尘1号(DA002)	流速	14.0	13.7	m/s	-3.5%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-07-02	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	8#-10#转炉三次除尘1号(DA002)	流速	14.5	13.8	m/s	-3.5%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-07-02	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	8#-10#转炉三次除尘1号(DA002)	湿度	2.2	0.8	%	-1.2%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-07-02	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	8#-10#转炉三次除尘1号(DA002)	湿度	2.0	0.8	%	-1.2%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-07-02	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	8#-10#转炉三次除尘1号(DA002)	湿度	1.8	0.8	%	-1.2%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-07-02	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	8#-10#转炉三次除尘1号(DA002)	温度	47	48	℃	0.67℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-07-02	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	8#-10#转炉三次除尘1号(DA002)	温度	48	48	℃	0.67℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-07-02	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	8#-10#转炉三次除尘1号(DA002)	温度	49	50	℃	0.67℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-07-02	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	10#转炉二次烟气、三次烟气排放口111(DA111)	流速	8.4	8.7	m/s	2.37%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-07-02	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	10#转炉二次烟气、三次烟气排放口111(DA111)	流速	8.1	8.7	m/s	2.37%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-07-02	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	10#转炉二次烟气、三次烟气排放口111(DA111)	流速	8.8	8.5	m/s	2.37%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格

2023-07-02	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	10#转炉二次烟气、三次烟气排放口111(DA111)	湿度	2.3	1.6	%	-0.4%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-07-02	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	10#转炉二次烟气、三次烟气排放口111(DA111)	湿度	1.9	1.7	%	-0.4%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-07-02	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	10#转炉二次烟气、三次烟气排放口111(DA111)	湿度	2.0	1.7	%	-0.4%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-07-02	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	10#转炉二次烟气、三次烟气排放口111(DA111)	温度	84	82	℃	1℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-07-02	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	10#转炉二次烟气、三次烟气排放口111(DA111)	温度	80	84	℃	1℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-07-02	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	10#转炉二次烟气、三次烟气排放口111(DA111)	温度	80	81	℃	1℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-07-02	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	11#100t转炉三次除尘190(DA190)	颗粒物	1.2	1.8	mg/m3	0.3mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-07-02	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	11#100t转炉三次除尘190(DA190)	颗粒物	1.7	1.7	mg/m3	0.3mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-07-02	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	11#100t转炉三次除尘190(DA190)	颗粒物	2.1	2.4	mg/m3	0.3mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-07-02	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	11#100t转炉三次除尘190(DA190)	流速	14.7	15.2	m/s	2.49%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-07-02	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	11#100t转炉三次除尘190(DA190)	流速	14.3	14.7	m/s	2.49%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格

2023-07-02	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	11#100t转炉三次除尘190(DA190)	流速	14.4	14.6	m/s	2.49%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-07-02	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	11#100t转炉三次除尘190(DA190)	湿度	2.6	2.9	%	0.3%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-07-02	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	11#100t转炉三次除尘190(DA190)	湿度	2.4	2.7	%	0.3%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-07-02	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	11#100t转炉三次除尘190(DA190)	湿度	2.4	2.7	%	0.3%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-07-02	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	11#100t转炉三次除尘190(DA190)	温度	46	47	°C	0.33°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-07-02	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	11#100t转炉三次除尘190(DA190)	温度	49	49	°C	0.33°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-07-02	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	11#100t转炉三次除尘190(DA190)	温度	49	49	°C	0.33°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-07-10	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头2#废气排放口032(DA032)	氮氧化物	38	35.01	mg/m3	-10.35%	相对误差	相对误差不超过±30%	合格
2023-07-10	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头2#废气排放口032(DA032)	氮氧化物	44	34.92	mg/m3	-10.35%	相对误差	相对误差不超过±30%	合格
2023-07-10	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头2#废气排放口032(DA032)	氮氧化物	42	38.95	mg/m3	-10.35%	相对误差	相对误差不超过±30%	合格
2023-07-10	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头2#废气排放口032(DA032)	氮氧化物	41	37.09	mg/m3	-10.35%	相对误差	相对误差不超过±30%	合格

2023-07-10	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 2#废气排放口 032(DA032)	氮氧化物	43	39.56	mg/m3	-10.35%	相对误差	相对误差不超过±30%	合格
2023-07-10	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 2#废气排放口 032(DA032)	氮氧化物	43	39.47	mg/m3	-10.35%	相对误差	相对误差不超过±30%	合格
2023-07-10	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 2#废气排放口 032(DA032)	二氧化硫	1	0.27	mg/m3	-0.6mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-07-10	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 2#废气排放口 032(DA032)	二氧化硫	1	0.34	mg/m3	-0.6mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-07-10	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 2#废气排放口 032(DA032)	二氧化硫	1	0.48	mg/m3	-0.6mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-07-10	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 2#废气排放口 032(DA032)	二氧化硫	1	0.36	mg/m3	-0.6mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-07-10	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 2#废气排放口 032(DA032)	二氧化硫	1	0.48	mg/m3	-0.6mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-07-10	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 2#废气排放口 032(DA032)	二氧化硫	1	0.48	mg/m3	-0.6mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-07-10	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 2#废气排放口 032(DA032)	二氧化硫	1	0.48	mg/m3	-0.6mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-07-10	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 2#废气排放口 032(DA032)	颗粒物	4.4	1.52	mg/m3	- 2.82mg/m 3	绝对误差	绝对误差不超过 ±5mg/m3	合格
2023-07-10	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 2#废气排放口 032(DA032)	颗粒物	5.6	2.12	mg/m3	- 2.82mg/m 3	绝对误差	绝对误差不超过 ±5mg/m3	合格
2023-07-10	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 2#废气排放口 032(DA032)	颗粒物	3.9	1.79	mg/m3	- 2.82mg/m 3	绝对误差	绝对误差不超过 ±5mg/m3	合格

2023-07-10	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 2#废气排放口 032(DA032)	含氧量	14.95	14.66	%	2.94%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-07-10	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 2#废气排放口 032(DA032)	含氧量	14.50	14.37	%	2.94%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-07-10	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 2#废气排放口 032(DA032)	含氧量	14.33	13.98	%	2.94%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-07-10	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 2#废气排放口 032(DA032)	含氧量	14.26	14.04	%	2.94%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-07-10	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 2#废气排放口 032(DA032)	含氧量	14.25	13.88	%	2.94%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-07-10	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 2#废气排放口 032(DA032)	含氧量	14.55	14.08	%	2.94%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-07-10	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 2#废气排放口 032(DA032)	流速	12.0	12.42	m/s	4.45%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-07-10	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 2#废气排放口 032(DA032)	流速	11.6	12.46	m/s	4.45%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-07-10	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 2#废气排放口 032(DA032)	流速	12.1	12.41	m/s	4.45%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-07-10	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 2#废气排放口 032(DA032)	湿度	20.6	18.94	%	-8.83%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-07-10	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 2#废气排放口 032(DA032)	湿度	20.9	18.44	%	-8.83%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格

2023-07-10	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 2#废气排放口 032(DA032)	湿度	21.0	19.60	%	-8.83%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-07-10	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 2#废气排放口 032(DA032)	温度	121.6	121.08	°C	0.41°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-07-10	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 2#废气排放口 032(DA032)	温度	122.5	123.25	°C	0.41°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-07-10	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 2#废气排放口 032(DA032)	温度	123.5	124.50	°C	0.41°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 1#废气排放口 028(DA028)	氮氧化物	11	11.7	mg/m3	1.35mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 1#废气排放口 028(DA028)	氮氧化物	12	10.7	mg/m3	1.35mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 1#废气排放口 028(DA028)	氮氧化物	11	9.3	mg/m3	1.35mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 1#废气排放口 028(DA028)	氮氧化物	9	11.4	mg/m3	1.35mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 1#废气排放口 028(DA028)	氮氧化物	8	12.4	mg/m3	1.35mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 1#废气排放口 028(DA028)	氮氧化物	9	12.6	mg/m3	1.35mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 2#废气排放口 032(DA032)	氮氧化物	13	17.4	mg/m3	3.35mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格

2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 2#废气排放口 032(DA032)	氮氧化物	14	16.8	mg/m3	3.35mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过 ±12mg/m3	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 2#废气排放口 032(DA032)	氮氧化物	13	17.6	mg/m3	3.35mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过 ±12mg/m3	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 2#废气排放口 032(DA032)	氮氧化物	14	17.5	mg/m3	3.35mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过 ±12mg/m3	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 2#废气排放口 032(DA032)	氮氧化物	15	17.1	mg/m3	3.35mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过 ±12mg/m3	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 2#废气排放口 032(DA032)	氮氧化物	13	15.7	mg/m3	3.35mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过 ±12mg/m3	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 1#废气排放口 028(DA028)	二氧化硫	1	0.5	mg/m3	- 0.52mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 1#废气排放口 028(DA028)	二氧化硫	1	0.4	mg/m3	- 0.52mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 1#废气排放口 028(DA028)	二氧化硫	1	0.4	mg/m3	- 0.52mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 1#废气排放口 028(DA028)	二氧化硫	1	0.5	mg/m3	- 0.52mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 1#废气排放口 028(DA028)	二氧化硫	1	0.5	mg/m3	- 0.52mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 1#废气排放口 028(DA028)	二氧化硫	1	0.6	mg/m3	- 0.52mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格

2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 2#废气排放口 032(DA032)	二氧化硫	6	4.1	mg/m3	1.14mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 2#废气排放口 032(DA032)	二氧化硫	7	6.8	mg/m3	1.14mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 2#废气排放口 032(DA032)	二氧化硫	1	4.5	mg/m3	1.14mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 2#废气排放口 032(DA032)	二氧化硫	1	3.6	mg/m3	1.14mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 2#废气排放口 032(DA032)	二氧化硫	1	3.1	mg/m3	1.14mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 2#废气排放口 032(DA032)	二氧化硫	1	1.7	mg/m3	1.14mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 1#废气排放口 028(DA028)	颗粒物	0.5	0.0	mg/m3	- 0.67mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过 ±5mg/m3	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 1#废气排放口 028(DA028)	颗粒物	1.0	0.0	mg/m3	- 0.67mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过 ±5mg/m3	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 1#废气排放口 028(DA028)	颗粒物	0.5	0.0	mg/m3	- 0.67mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过 ±5mg/m3	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 2#废气排放口 032(DA032)	颗粒物	1.6	1.4	mg/m3	0.33mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过 ±5mg/m3	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 2#废气排放口 032(DA032)	颗粒物	2.2	2.6	mg/m3	0.33mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过 ±5mg/m3	合格

2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 2#废气排放口 032(DA032)	颗粒物	1.3	2.1	mg/m3	0.33mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过 ±5mg/m3	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 1#废气排放口 028(DA028)	含氧量	17.1	16.56	%	4.97%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 1#废气排放口 028(DA028)	含氧量	18.1	17.45	%	4.97%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 1#废气排放口 028(DA028)	含氧量	18.3	17.48	%	4.97%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 1#废气排放口 028(DA028)	含氧量	17.1	16.71	%	4.97%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 1#废气排放口 028(DA028)	含氧量	17.7	16.87	%	4.97%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 1#废气排放口 028(DA028)	含氧量	17.8	16.94	%	4.97%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 1#废气排放口 028(DA028)	流速	6.2	6.53	m/s	-10.52%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 1#废气排放口 028(DA028)	流速	4.8	3.66	m/s	-10.52%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 1#废气排放口 028(DA028)	流速	4.7	3.85	m/s	-10.52%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 1#废气排放口 028(DA028)	湿度	12.2	11.24	%	-4.37%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格

2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 1#废气排放口 028(DA028)	湿度	11.9	12.50	%	-4.37%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 1#废气排放口 028(DA028)	湿度	11.6	10.40	%	-4.37%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 1#废气排放口 028(DA028)	温度	122.6	121.5	℃	-2.73℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 1#废气排放口 028(DA028)	温度	124.6	121.5	℃	-2.73℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 1#废气排放口 028(DA028)	温度	125.1	121.1	℃	-2.73℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 2#废气排放口 032(DA032)	含氧量	16.4	16.10	%	2.49%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 2#废气排放口 032(DA032)	含氧量	16.5	16.07	%	2.49%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 2#废气排放口 032(DA032)	含氧量	16.1	15.77	%	2.49%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 2#废气排放口 032(DA032)	含氧量	16.1	15.92	%	2.49%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 2#废气排放口 032(DA032)	含氧量	16.2	15.88	%	2.49%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头 2#废气排放口 032(DA032)	含氧量	16.5	16.14	%	2.49%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格

2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头2#废气排放口032(DA032)	流速	10.4	9.79	m/s	1.63%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头2#废气排放口032(DA032)	流速	9.6	10.19	m/s	1.63%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头2#废气排放口032(DA032)	流速	9.5	10.00	m/s	1.63%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头2#废气排放口032(DA032)	湿度	14.0	13.66	%	1.05%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头2#废气排放口032(DA032)	湿度	13.9	14.84	%	1.05%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头2#废气排放口032(DA032)	湿度	12.1	11.90	%	1.05%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头2#废气排放口032(DA032)	温度	117.6	118.4	℃	0.7℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头2#废气排放口032(DA032)	温度	118.4	118.5	℃	0.7℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-08-28	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2#360m2烧结机机头2#废气排放口032(DA032)	温度	117.1	118.3	℃	0.7℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-08-30	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头1#排放口(DA002)	氮氧化物	29	32.2	mg/m ³	2.83mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m ³	合格
2023-08-30	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头1#排放口(DA002)	氮氧化物	34	36.4	mg/m ³	2.83mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m ³	合格

2023-08-30	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头1#排放口(DA002)	氮氧化物	43	42.1	mg/m3	2.83mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-30	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头1#排放口(DA002)	氮氧化物	40	47.6	mg/m3	2.83mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-30	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头1#排放口(DA002)	氮氧化物	45	46.8	mg/m3	2.83mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-30	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头1#排放口(DA002)	氮氧化物	35	37.9	mg/m3	2.83mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-30	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头1#排放口(DA002)	二氧化硫	1	0.0	mg/m3	- 0.95mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头1#排放口(DA002)	二氧化硫	1	0.0	mg/m3	- 0.95mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头1#排放口(DA002)	二氧化硫	1	0.3	mg/m3	- 0.95mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头1#排放口(DA002)	二氧化硫	1	0.0	mg/m3	- 0.95mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头1#排放口(DA002)	二氧化硫	1	0.0	mg/m3	- 0.95mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头1#排放口(DA002)	二氧化硫	1	0.0	mg/m3	- 0.95mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-30	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头1#排放口(DA002)	含氧量	15.4	15.37	%	3.14%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头1#排放口(DA002)	含氧量	15.3	15.58	%	3.14%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格

2023-08-30	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头1#排放口(DA002)	含氧量	15.1	15.04	%	3.14%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头1#排放口(DA002)	含氧量	15.0	14.69	%	3.14%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头1#排放口(DA002)	含氧量	14.3	13.83	%	3.14%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头1#排放口(DA002)	含氧量	14.3	13.89	%	3.14%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-30	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头1#排放口(DA002)	颗粒物	4.7	0.7	mg/m3	- 3.86mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-30	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头1#排放口(DA002)	颗粒物	4.9	0.8	mg/m3	- 3.86mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-30	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头1#排放口(DA002)	颗粒物	4.3	0.8	mg/m3	- 3.86mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-30	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头1#排放口(DA002)	流速	14.8	14.74	m/s	1.17%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-30	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头1#排放口(DA002)	流速	15.0	15.31	m/s	1.17%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-30	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头1#排放口(DA002)	流速	16.2	16.48	m/s	1.17%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-30	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头1#排放口(DA002)	湿度	9.9	9.16	%	2.19%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-30	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头1#排放口(DA002)	湿度	10.6	10.41	%	2.19%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格

2023-08-30	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头1#排放口(DA002)	湿度	9.6	11.17	%	2.19%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-30	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头1#排放口(DA002)	温度	120.8	121.2	°C	-0.57°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-30	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头1#排放口(DA002)	温度	129.6	128.0	°C	-0.57°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-30	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头1#排放口(DA002)	温度	124.2	123.7	°C	-0.57°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-09-01	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头2#排放口(DA002)	氮氧化物	6	7.9	mg/m3	2.27mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-09-01	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头2#排放口(DA002)	氮氧化物	6	7.9	mg/m3	2.27mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-09-01	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头2#排放口(DA002)	氮氧化物	6	8.3	mg/m3	2.27mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-09-01	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头2#排放口(DA002)	氮氧化物	7	9.1	mg/m3	2.27mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-09-01	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头2#排放口(DA002)	氮氧化物	7	7.8	mg/m3	2.27mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-09-01	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头2#排放口(DA002)	氮氧化物	7	11.6	mg/m3	2.27mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-09-01	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头2#排放口(DA002)	二氧化硫	<2	2.4	mg/m3	1.33mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-09-01	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头2#排放口(DA002)	二氧化硫	<2	2.5	mg/m3	1.33mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格

2023-09-01	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头2#排放口(DA002)	二氧化硫	<2	2.4	mg/m3	1.33mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-09-01	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头2#排放口(DA002)	二氧化硫	<2	2.3	mg/m3	1.33mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-09-01	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头2#排放口(DA002)	二氧化硫	<2	2.2	mg/m3	1.33mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-09-01	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头2#排放口(DA002)	二氧化硫	<2	2.2	mg/m3	1.33mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-09-01	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头2#排放口(DA002)	含氧量	13.0	13.36	%	5.97%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-09-01	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头2#排放口(DA002)	含氧量	13.0	13.56	%	5.97%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-09-01	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头2#排放口(DA002)	含氧量	12.9	13.56	%	5.97%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-09-01	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头2#排放口(DA002)	含氧量	12.8	13.62	%	5.97%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-09-01	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头2#排放口(DA002)	含氧量	12.8	13.28	%	5.97%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-09-01	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头2#排放口(DA002)	含氧量	12.8	13.47	%	5.97%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-09-01	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头2#排放口(DA002)	颗粒物	4.8	3.9	mg/m3	- 0.77mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-09-01	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头2#排放口(DA002)	颗粒物	4.4	3.7	mg/m3	- 0.77mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格

2023-09-01	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头2#排放口(DA002)	颗粒物	4.5	3.8	mg/m3	- 0.77mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-09-01	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头2#排放口(DA002)	流速	13.9	12.49	m/s	-9.4%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-09-01	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头2#排放口(DA002)	流速	13.8	12.60	m/s	-9.4%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-09-01	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头2#排放口(DA002)	流速	13.5	12.23	m/s	-9.4%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-09-01	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头2#排放口(DA002)	湿度	19.4	22.14	%	4.79%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-09-01	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头2#排放口(DA002)	湿度	19.7	19.95	%	4.79%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-09-01	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头2#排放口(DA002)	湿度	19.1	18.89	%	4.79%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-09-01	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头2#排放口(DA002)	温度	142.4	143.2	℃	1.1℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-09-01	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头2#排放口(DA002)	温度	141.6	142.7	℃	1.1℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-09-01	迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	3#360平烧机头2#排放口(DA002)	温度	141.3	142.7	℃	1.1℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-07-09	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	白灰窑环境除尘(DA017)	颗粒物	2.0	0.23	mg/m3	- 1.84mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-07-09	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	白灰窑环境除尘(DA017)	颗粒物	2.5	0.27	mg/m3	- 1.84mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格

2023-07-09	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	白灰窑环境除尘(DA017)	颗粒物	1.7	0.18	mg/m3	- 1.84mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-07-09	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	白灰窑环境除尘(DA017)	流速	3.9	3.78	m/s	-3.13%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-07-09	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	白灰窑环境除尘(DA017)	流速	3.8	3.73	m/s	-3.13%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-07-09	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	白灰窑环境除尘(DA017)	流速	3.8	3.63	m/s	-3.13%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-07-09	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	白灰窑环境除尘(DA017)	湿度	9.7	9.95	%	4.08%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-07-09	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	白灰窑环境除尘(DA017)	湿度	9.7	10.37	%	4.08%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-07-09	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	白灰窑环境除尘(DA017)	湿度	10.0	10.29	%	4.08%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-07-09	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	白灰窑环境除尘(DA017)	温度	150.7	149.6	℃	-1.2℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-07-09	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	白灰窑环境除尘(DA017)	温度	151.3	149.9	℃	-1.2℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-07-09	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	白灰窑环境除尘(DA017)	温度	150.8	149.7	℃	-1.2℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-08-28	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	球团195m2一系列链篦机烟气(DA020)	氮氧化物	12	14	mg/m3	0mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-28	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	球团195m2一系列链篦机烟气(DA020)	氮氧化物	11	13	mg/m3	0mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格

2023-08-28	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	球团195m2一系列链篦机烟气(DA020)	氮氧化物	10	12	mg/m3	0mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-28	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	球团195m2一系列链篦机烟气(DA020)	氮氧化物	10	10	mg/m3	0mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-28	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	球团195m2一系列链篦机烟气(DA020)	氮氧化物	11	9	mg/m3	0mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-28	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	球团195m2一系列链篦机烟气(DA020)	氮氧化物	12	8	mg/m3	0mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-08-28	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	球团195m2一系列链篦机烟气(DA020)	二氧化硫	4	5	mg/m3	1.5mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-28	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	球团195m2一系列链篦机烟气(DA020)	二氧化硫	5	5	mg/m3	1.5mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-28	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	球团195m2一系列链篦机烟气(DA020)	二氧化硫	5	5	mg/m3	1.5mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-28	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	球团195m2一系列链篦机烟气(DA020)	二氧化硫	6	6	mg/m3	1.5mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-28	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	球团195m2一系列链篦机烟气(DA020)	二氧化硫	5	8	mg/m3	1.5mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-28	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	球团195m2一系列链篦机烟气(DA020)	二氧化硫	5	10	mg/m3	1.5mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-28	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	球团195m2一系列链篦机烟气(DA020)	颗粒物	1.0	1.0	mg/m3	0.03mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-28	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	球团195m2一系列链篦机烟气(DA020)	颗粒物	1.2	1.2	mg/m3	0.03mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格

2023-08-28	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	球团195m2一系列链篦机烟气(DA020)	颗粒物	1.0	1.1	mg/m3	0.03mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-28	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	球团195m2一系列链篦机烟气(DA020)	含氧量	18.3	18.2	%	0.98%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-28	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	球团195m2一系列链篦机烟气(DA020)	含氧量	18.4	18.3	%	0.98%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-28	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	球团195m2一系列链篦机烟气(DA020)	含氧量	18.4	18.2	%	0.98%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-28	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	球团195m2一系列链篦机烟气(DA020)	含氧量	18.1	18.2	%	0.98%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-28	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	球团195m2一系列链篦机烟气(DA020)	含氧量	18.2	18.2	%	0.98%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-28	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	球团195m2一系列链篦机烟气(DA020)	含氧量	18.2	18.1	%	0.98%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-28	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	球团195m2一系列链篦机烟气(DA020)	流速	5.9	5.6	m/s	-0.72%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-28	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	球团195m2一系列链篦机烟气(DA020)	流速	5.6	5.6	m/s	-0.72%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-28	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	球团195m2一系列链篦机烟气(DA020)	流速	5.2	5.4	m/s	-0.72%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-28	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	球团195m2一系列链篦机烟气(DA020)	湿度	6.9	6.2	%	-3.71%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-28	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	球团195m2一系列链篦机烟气(DA020)	湿度	6.6	6.2	%	-3.71%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格

2023-08-28	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	球团195m2一系列链篦机烟气(DA020)	湿度	5.9	6.3	%	-3.71%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-28	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	球团195m2一系列链篦机烟气(DA020)	温度	157	156	℃	0℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-08-28	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	球团195m2一系列链篦机烟气(DA020)	温度	158	158	℃	0℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-08-28	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	球团195m2一系列链篦机烟气(DA020)	温度	158	159	℃	0℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-08-28	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉地面站除尘站装煤除尘出口	二氧化硫	5	2	mg/m3	-3.5mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-28	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉地面站除尘站装煤除尘出口	二氧化硫	10	6	mg/m3	-3.5mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-28	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉地面站除尘站装煤除尘出口	二氧化硫	13	9	mg/m3	-3.5mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-28	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉地面站除尘站装煤除尘出口	二氧化硫	8	5	mg/m3	-3.5mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-28	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉地面站除尘站装煤除尘出口	二氧化硫	17	12	mg/m3	-3.5mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-28	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉地面站除尘站装煤除尘出口	二氧化硫	5	3	mg/m3	-3.5mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-28	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉地面站除尘站装煤除尘出口	含氧量	20.8	20.9	%	0.45%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-28	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉地面站除尘站装煤除尘出口	含氧量	20.8	20.8	%	0.45%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格

2023-08-28	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉地面站除尘站装煤除尘出口	含氧量	20.9	20.8	%	0.45%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-28	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉地面站除尘站装煤除尘出口	含氧量	20.8	20.9	%	0.45%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-28	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉地面站除尘站装煤除尘出口	含氧量	20.8	20.8	%	0.45%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-28	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉地面站除尘站装煤除尘出口	含氧量	20.9	20.8	%	0.45%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-28	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉地面站除尘站装煤除尘出口	颗粒物	4.0	1.3	mg/m3	- 2.86mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-28	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉地面站除尘站装煤除尘出口	颗粒物	3.4	1.0	mg/m3	- 2.86mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-28	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉地面站除尘站装煤除尘出口	颗粒物	4.4	0.9	mg/m3	- 2.86mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-28	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉地面站除尘站装煤除尘出口	流速	15.1	15.0	m/s	-0.87%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-28	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉地面站除尘站装煤除尘出口	流速	15.0	14.9	m/s	-0.87%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-28	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉地面站除尘站装煤除尘出口	流速	14.9	14.7	m/s	-0.87%	相对误差	相对误差不超过±10%	合格
2023-08-28	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉地面站除尘站装煤除尘出口	湿度	1.7	1.0	%	-0.9%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-08-28	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉地面站除尘站装煤除尘出口	湿度	1.7	1.0	%	-0.9%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格

2023-08-28	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉地面站除尘站装煤除尘出口	湿度	2.2	0.9	%	-0.9%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-08-28	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉地面站除尘站装煤除尘出口	温度	42.6	44.1	°C	1.66°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-28	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉地面站除尘站装煤除尘出口	温度	42.9	45.3	°C	1.66°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-28	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉地面站除尘站装煤除尘出口	温度	43.7	44.8	°C	1.66°C	绝对误差	绝对误差不超过±3°C	合格
2023-08-29	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉干熄焦地面除尘站出口	二氧化硫	3	2	mg/m3	- 7.16mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-29	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉干熄焦地面除尘站出口	二氧化硫	18	11	mg/m3	- 7.16mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-29	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉干熄焦地面除尘站出口	二氧化硫	30	19	mg/m3	- 7.16mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-29	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉干熄焦地面除尘站出口	二氧化硫	15	8	mg/m3	- 7.16mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-29	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉干熄焦地面除尘站出口	二氧化硫	23	14	mg/m3	- 7.16mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-29	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉干熄焦地面除尘站出口	二氧化硫	24	16	mg/m3	- 7.16mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-08-29	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉干熄焦地面除尘站出口	含氧量	20.7	20.5	%	1.77%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉干熄焦地面除尘站出口	含氧量	20.8	20.5	%	1.77%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格

2023-08-29	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉干熄焦地面除尘站出口	含氧量	20.7	20.4	%	1.77%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉干熄焦地面除尘站出口	含氧量	20.7	20.4	%	1.77%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉干熄焦地面除尘站出口	含氧量	20.7	20.4	%	1.77%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉干熄焦地面除尘站出口	含氧量	20.8	20.4	%	1.77%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉干熄焦地面除尘站出口	颗粒物	2.5	3.2	mg/m ³	1.06mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m ³	合格
2023-08-29	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉干熄焦地面除尘站出口	颗粒物	1.6	3.1	mg/m ³	1.06mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m ³	合格
2023-08-29	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉干熄焦地面除尘站出口	颗粒物	2.1	3.1	mg/m ³	1.06mg/m ³	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m ³	合格
2023-08-29	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉干熄焦地面除尘站出口	流速	6.3	5.7	m/s	-8.35%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-29	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉干熄焦地面除尘站出口	流速	6.5	6.1	m/s	-8.35%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-29	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉干熄焦地面除尘站出口	流速	6.6	6.0	m/s	-8.35%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-29	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉干熄焦地面除尘站出口	湿度	2.8	3.3	%	0.43%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格
2023-08-29	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉干熄焦地面除尘站出口	湿度	2.9	3.4	%	0.43%	绝对误差	绝对误差不超过±1.5%	合格

[illegible]

2023-08-29	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	锅炉除尘脱硫脱硝出口基伊除尘脱硫脱销设施处理后排气筒采样孔	二氧化硫	<3	0.5	mg/m3	- 1.08mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-08-29	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	锅炉除尘脱硫脱硝出口基伊除尘脱硫脱销设施处理后排气筒采样孔	二氧化硫	<3	0.4	mg/m3	- 1.08mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-08-29	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	锅炉除尘脱硫脱硝出口基伊除尘脱硫脱销设施处理后排气筒采样孔	二氧化硫	<3	0.4	mg/m3	- 1.08mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-08-29	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	锅炉除尘脱硫脱硝出口基伊除尘脱硫脱销设施处理后排气筒采样孔	二氧化硫	<3	0.4	mg/m3	- 1.08mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-08-29	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	锅炉除尘脱硫脱硝出口基伊除尘脱硫脱销设施处理后排气筒采样孔	二氧化硫	<3	0.4	mg/m3	- 1.08mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-08-29	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	锅炉除尘脱硫脱硝出口基伊除尘脱硫脱销设施处理后排气筒采样孔	二氧化硫	<3	0.4	mg/m3	- 1.08mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-08-29	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	锅炉除尘脱硫脱硝出口基伊除尘脱硫脱销设施处理后排气筒采样孔	二氧化硫	<3	0.4	mg/m3	- 1.08mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过 ±17mg/m3	合格
2023-08-29	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	锅炉除尘脱硫脱硝出口基伊除尘脱硫脱销设施处理后排气筒采样孔	含氧量	11.7	12.2	%	5.24%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	锅炉除尘脱硫脱硝出口基伊除尘脱硫脱销设施处理后排气筒采样孔	含氧量	11.5	12.1	%	5.24%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	锅炉除尘脱硫脱硝出口基伊除尘脱硫脱销设施处理后排气筒采样孔	含氧量	11.5	12.1	%	5.24%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格

2023-08-29	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	锅炉除尘脱硫脱硝出口基伊除尘脱硫脱销设施处理后排气筒采样孔	含氧量	11.4	11.9	%	5.24%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	锅炉除尘脱硫脱硝出口基伊除尘脱硫脱销设施处理后排气筒采样孔	含氧量	11.6	11.9	%	5.24%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	锅炉除尘脱硫脱硝出口基伊除尘脱硫脱销设施处理后排气筒采样孔	含氧量	11.4	11.7	%	5.24%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-08-29	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	锅炉除尘脱硫脱硝出口基伊除尘脱硫脱销设施处理后排气筒采样孔	颗粒物	2.9	0.5	mg/m3	-1.9mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-29	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	锅炉除尘脱硫脱硝出口基伊除尘脱硫脱销设施处理后排气筒采样孔	颗粒物	2.0	0.6	mg/m3	-1.9mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-29	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	锅炉除尘脱硫脱硝出口基伊除尘脱硫脱销设施处理后排气筒采样孔	颗粒物	2.5	0.6	mg/m3	-1.9mg/m3	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-08-29	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	锅炉除尘脱硫脱硝出口基伊除尘脱硫脱销设施处理后排气筒采样孔	流速	1.0	0.9	m/s	-9.09%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-29	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	锅炉除尘脱硫脱硝出口基伊除尘脱硫脱销设施处理后排气筒采样孔	流速	1.1	1.0	m/s	-9.09%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-08-29	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	锅炉除尘脱硫脱硝出口基伊除尘脱硫脱销设施处理后排气筒采样孔	流速	1.2	1.1	m/s	-9.09%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格

2023-08-29	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	锅炉除尘脱硫脱硝出口基伊除尘脱硫脱硝设施处理后排气筒采样孔	湿度	12.1	14.2	%	16.65%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-29	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	锅炉除尘脱硫脱硝出口基伊除尘脱硫脱硝设施处理后排气筒采样孔	湿度	11.7	13.6	%	16.65%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-29	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	锅炉除尘脱硫脱硝出口基伊除尘脱硫脱硝设施处理后排气筒采样孔	湿度	11.7	13.6	%	16.65%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-08-29	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	锅炉除尘脱硫脱硝出口基伊除尘脱硫脱硝设施处理后排气筒采样孔	温度	65.8	66.2	℃	0.94℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-08-29	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	锅炉除尘脱硫脱硝出口基伊除尘脱硫脱硝设施处理后排气筒采样孔	温度	65.0	66.4	℃	0.94℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-08-29	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	锅炉除尘脱硫脱硝出口基伊除尘脱硫脱硝设施处理后排气筒采样孔	温度	65.2	66.2	℃	0.94℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-09-01	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉脱硫脱硝	氮氧化物	19	21	mg/m3	4.17mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-09-01	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉脱硫脱硝	氮氧化物	49	59	mg/m3	4.17mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-09-01	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉脱硫脱硝	氮氧化物	24	25	mg/m3	4.17mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-09-01	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉脱硫脱硝	氮氧化物	18	24	mg/m3	4.17mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格

2023-09-01	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉脱硫脱硝	氮氧化物	41	44	mg/m3	4.17mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-09-01	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉脱硫脱硝	氮氧化物	13	16	mg/m3	4.17mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±12mg/m3	合格
2023-09-01	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉脱硫脱硝	二氧化硫	8	4	mg/m3	- 4.16mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-09-01	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉脱硫脱硝	二氧化硫	10	3	mg/m3	- 4.16mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-09-01	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉脱硫脱硝	二氧化硫	6	2	mg/m3	- 4.16mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-09-01	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉脱硫脱硝	二氧化硫	5	2	mg/m3	- 4.16mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-09-01	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉脱硫脱硝	二氧化硫	3	1	mg/m3	- 4.16mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-09-01	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉脱硫脱硝	二氧化硫	6	1	mg/m3	- 4.16mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±17mg/m3	合格
2023-09-01	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉脱硫脱硝	含氧量	9.6	8.3	%	14.02%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-09-01	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉脱硫脱硝	含氧量	9.7	8.4	%	14.02%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-09-01	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉脱硫脱硝	含氧量	9.5	8.2	%	14.02%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-09-01	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉脱硫脱硝	含氧量	10.0	8.6	%	14.02%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格

2023-09-01	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉脱硫脱硝	含氧量	9.8	8.5	%	14.02%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-09-01	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉脱硫脱硝	含氧量	9.7	8.4	%	14.02%	相对准确度	相对准确度≤15%	合格
2023-09-01	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉脱硫脱硝	颗粒物	2.6	2.3	mg/m3	0.07mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-09-01	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉脱硫脱硝	颗粒物	2.2	2.5	mg/m3	0.07mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-09-01	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉脱硫脱硝	颗粒物	2.4	2.6	mg/m3	0.07mg/m ₃	绝对误差	绝对误差不超过±5mg/m3	合格
2023-09-01	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉脱硫脱硝	流速	3.7	3.9	m/s	6.27%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-09-01	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉脱硫脱硝	流速	3.6	3.9	m/s	6.27%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-09-01	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉脱硫脱硝	流速	3.7	3.9	m/s	6.27%	相对误差	相对误差不超过±12%	合格
2023-09-01	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉脱硫脱硝	湿度	8.0	7.4	%	-8.54%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-09-01	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉脱硫脱硝	湿度	8.4	7.6	%	-8.54%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-09-01	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉脱硫脱硝	湿度	8.2	7.5	%	-8.54%	相对误差	相对误差不超过±25%	合格
2023-09-01	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉脱硫脱硝	温度	157.1	159.9	℃	2.67℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格

2023-09-01	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉脱硫脱硝	温度	156.2	158.9	℃	2.67℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格
2023-09-01	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米焦炉脱硫脱硝	温度	155.7	158.2	℃	2.67℃	绝对误差	绝对误差不超过±3℃	合格